

連絡先:国土交通省 物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス:https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和8年4月13日

リコール届出番号	5765	リコール開始日	令和8年4月13日
届出者の氏名又は名称	東邦車輛株式会社 取締役社長 富田政行	問合せ先:品質管理部 電話0276-99-1010	
不具合の部位(部品名)	後部灯火器および後部反射器		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	セミレーラの後部灯火器(尾灯、制動灯、後退灯、方向指示器)および後部反射器において、設計検討が不十分なため、後部灯火器および後部反射器の幾何学的視認性が保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、灯火器および反射器の幾何学的視認性が保安基準に適合しているかどうか点検を行い、保安基準に適合しない灯火器および反射器については、適切な位置に移設する。また、一部の車両においてはスペーサー、あるいは新規ステーを取り付け、適切な位置へ移設する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	自動車技術総合機構からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:使用者を全て把握しているため周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、製造銘板付近に識別の青色丸ステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
東邦	TD27H7P2S	—	TD27H7P2S-G001 平成24年11月5日	1	シリアル番号
東邦	TD31J8P2S	—	TD31J8P2S-G501 令和4年12月7日	1	シリアル番号
東邦	TD32G9G2S	—	TD32G9G2S-G501、TD32G9G2S-G502 令2年11月26日	2	シリアル番号
東邦	TD35H0G2S	—	TD35H0G2S-G501 令和2年7月31日	1	シリアル番号
東邦	TD37H0G2S	—	TD37H0G2S-G501 平成30年7月16日	1	シリアル番号
東邦	TD37H5G2S	—	TD37H5G2S-G501 令和5年2月8日	1	シリアル番号
東急	TD37H6G2S	—	TD37H6G2S-G001 平成19年10月25日	1	シリアル番号
東邦	TD37H8E3S	—	TD37H8E3S-G502 令和6年10月4日	1	シリアル番号

東邦	TD37J4E3S	—	TD37J4E3S-G501 令和5年3月15日	1	シリアル番号
東邦	TD38J2G2S	—	TD38J2G2S-G501 令和3年1月6日	1	シリアル番号
東急	TD38J9G2S	—	TD38J9G2S-G001 平成20年8月7日	1	シリアル番号
東邦	TD39J3E3S	—	TD39J3E3S-G502 令和5年2月14日	1	シリアル番号
東急	TD39J9G2S	—	TD39J9G2S-G001 平成18年6月30日	1	シリアル番号
東急	TD40J6T2S	—	TD40J6T2S-G001 平成20年5月25日	1	シリアル番号
東邦	TD41J4G2S	—	TD41J4G2S-G501 令和3年2月8日	1	シリアル番号
東急	TD43J0T2S	—	TD43J0T2S-G002 平成23年12月10日	1	シリアル番号
東邦	TD43J4E3S	—	TD43J4E3S-G001、TD43J4E3S-G002 平成25年11月28日	2	シリアル番号
東邦	TD44J5E3S	—	TD44J5E3S-G002 平成27年4月15日	1	シリアル番号
東急	TD44J8E3S	—	TD44J8E3S-G001 平成20年12月15日	1	シリアル番号
東邦	TD45J5E3S	—	TD45J5E3S-G502 令和3年8月21日	1	シリアル番号
東邦	TD45J7E3S	—	TD45J7E3S-G007 平成26年6月20日	1	シリアル番号
東邦	TD46J4E3S	—	TD46J4E3S-G001 平成25年8月3日	1	シリアル番号
東邦	TD46J5E3S	—	TD46J5E3S-G501～TD46J5E3S-G515 平成30年5月31日～令和7年1月28日	5	シリアル番号
東邦	TD46J6E3S	—	TD46J6E3S-G501 令和6年10月16日	1	シリアル番号
東邦	TD46J8T2S	—	TD46J8T2S-G502 平成31年6月13日	1	シリアル番号
東急	TD47J2N3S	—	TD47J2N3S-G001 平成20年9月15日	1	シリアル番号
東邦	TD47J3P3S	—	TD47J3P3S-G501、TD47J3P3S-G502 令和3年10月20日～令和6年9月20日	2	シリアル番号
東邦	TD48J3T2S	—	TD48J3T2S-G501 令和2年7月28日	1	シリアル番号
東邦	TD49J1T2S	—	TD49J1T2S-G501 令和4年6月20日	1	シリアル番号
東邦	TD49J6T2S	—	TD49J6T2S-G513 令和5年5月11日	1	シリアル番号
東邦	TD49J7T2S	—	TD49J7T2S-G002～TD49J7T2S-G507 平成27年3月10日～令和4年9月7日	3	シリアル番号

東急	TD49J9T2S	—	TD49J9T2S-G003、TD49J9T2S-G004 平成20年7月30日～平成20年12月15日	2	シリアル番号
東邦	TD50J0T2S	—	TD50J0T2S-G001 平成27年9月20日	1	シリアル番号
東邦	TD50J3C3S	—	TD50J3C3S-G504 令和3年11月5日	1	シリアル番号
東邦	TD50J3T2	—	TD50J3T2-80052～TD50J3T2-88045 平成25年12月20日～令和4年9月15日	8	
東邦	TD50J5T2S	—	TD50J5T2S-G002、TD50J5T2S-G501 平成27年10月25日～平成30年2月1日	2	シリアル番号
東邦	TD50J6T2S	—	TD50J6T2S-G024 平成28年8月3日	1	シリアル番号
東急	TD50J7T2S	—	TD50J7T2S-G002 平成18年7月1日	1	シリアル番号
東邦	TD50J7T2S	—	TD50J7T2S-G006～TD50J7T2S-G528 平成25年5月9日～令和6年7月31日	16	シリアル番号
東急	TD50J8T2S	—	TD50J8T2S-G009、TD50J8T2S-G011 平成22年12月15日～平成24年8月20日	2	シリアル番号
東邦	TD50J8T2S	—	TD50J8T2S-G014～TD50J8T2S-G516 平成25年4月15日～平成31年7月18日	3	シリアル番号
東急	TD50J9T2S	—	TD50J9T2S-G004～TD50J9T2S-G026 平成18年7月31日～平成24年2月10日	4	シリアル番号
東邦	TD50J9T2S	—	TD50J9T2S-G047～TD50J9T2S-G571 平成26年6月10日～令和7年8月27日	16	シリアル番号
東邦	TD50K0T2S	—	TD50K0T2S-G502 平成29年8月25日	1	シリアル番号
東邦	TD50K2T2S	—	TD50K2T2S-G503 令和2年2月28日	1	シリアル番号
東邦	TL22E4G2S	—	TL22E4G2S-G501～TL22E4G2S-G504 平成30年3月2日～平成31年2月14日	3	シリアル番号
東急	TL26G4E2	—	TL26G4E2-80043 平成23年7月4日	1	
東急	TL28J3E2S	—	TL28J3E2S-G004 平成18年5月29日	1	シリアル番号
東邦	TL28K0E2S	—	TL28K0E2S-G501 令和4年9月27日	1	シリアル番号
東邦	TL29F5G2S	—	TL29F5G2S-G001 平成24年12月10日	1	シリアル番号
東邦	TL30F7G2S	—	TL30F7G2S-G501 平成30年6月15日	1	シリアル番号
東邦	TL31G1E3S	—	TL31G1E3S-G002 平成27年10月1日	1	シリアル番号
東邦	TL32F5G2S	—	TL32F5G2S-G501 平成30年5月15日	1	シリアル番号
東邦	TL33F5E3S	—	TL33F5E3S-G501、TL33F5E3S-G502 令和2年10月16日～令和7年10月3日	2	シリアル番号

東邦	TL33F7E3S	—	TL33F7E3S-G002、TL33F7E3S-G003 平成25年11月30日～平成28年9月5日	2	シリアル番号
東邦	TL33F8E3S	—	TL33F8E3S-G501 平成30年11月19日	1	シリアル番号
東邦	TL33G1G2S	—	TL33G1G2S-G501 令和5年1月6日	1	シリアル番号
東邦	TL33G2G2S	—	TL33G2G2S-G502 令和3年8月6日	1	シリアル番号
東急	TL33G3E3S	—	TL33G3E3S-G001 平成20年11月10日	1	シリアル番号
東邦	TL34F1E3S	—	TL34F1E3S-G503～TL34F1E3S-G508 令和4年3月7日～令和4年11月28日	6	シリアル番号
東邦	TL34F4G2S	—	TL34F4G2S-G502 令和4年11月9日	1	シリアル番号
東邦	TL34F8E3S	—	TL34F8E3S-G503 令和5年11月8日	1	シリアル番号
東邦	TL34G2G2S	—	TL34G2G2S-G501、TL34G2G2S-G502 令和4年9月16日～令和5年5月8日	2	シリアル番号
東邦	TL35F9E3S	—	TL35F9E3S-G501 令和2年10月8日	1	シリアル番号
東邦	TL35G3E3S	—	TL35G3E3S-G503、TL35G3E3S-G505 令和6年7月8日～令和8年6月3日	2	シリアル番号
東邦	TL35G7G2S	—	TL35G7G2S-G501 令和3年2月19日	1	シリアル番号
東邦	TL35H8E3S	—	TL35H8E3S-G501 平成29年8月15日	1	シリアル番号
東邦	TL36G0E3S	—	TL36G0E3S-G501 令和5年2月3日	1	シリアル番号
東邦	TL36G1E3S	—	TL36G1E3S-G502～TL36G1E3S-G506 令和5年2月6日	5	シリアル番号
東邦	TL36G8E3S	—	TL36G8E3S-G501 令和5年年1月23日	1	シリアル番号
東邦	TL36H3E3S	—	TL36H3E3S-G502 令和2年11月21日	1	シリアル番号
東邦	TL36H5E3S	—	TL36H5E3S-G501 令和2年10月21日	1	シリアル番号
東急	TL36J2E3S	—	TL36J2E3S-G001、TL36J2E3S-G002 平成20年5月10日	2	シリアル番号
東邦	TL36J2E3S	—	TL36J2E3S-G502 令和7年6月9日	1	シリアル番号
東邦	TL36J5E3S	—	TL36J5E3S-G003 平成28年3月14日	1	シリアル番号
東邦	TL37F5T2S	—	TL37F5T2S-G501 令和5年5月31日	1	シリアル番号
東邦	TL37G5T2S	—	TL37G5T2S-G001 平成27年7月1日	1	シリアル番号

東邦	TL37H3E3S	—	TL37H3E3S-G501 令和5年3月1日	1	シリアル番号
東邦	TL37J5E3S	—	TL37J5E3S-G501、TL37J5E3S-G502 平成29年12月15日～令和3年10月8日	2	シリアル番号
東邦	TL38G7T2S	—	TL38G7T2S-G001 平成28年2月10日	1	シリアル番号
東邦	TL38H0E3S	—	TL38H0E3S-G501 令和5年8月1日	1	シリアル番号
東邦	TL38H3E3S	—	TL38H3E3S-G501、TL38H3E3S-G502 令和4年10月28日～令和7年3月31日	2	シリアル番号
東邦	TL38J5E3S	—	TL38J5E3S-G502～TL38J5E3S-G505 令和2年3月16日～令和5年9月13日	4	シリアル番号
東邦	TL39F6T2S	—	TL39F6T2S-G501 令和4年12月16日	1	シリアル番号
東邦	TL39G0T2S	—	TL39G0T2S-G501 平成31年4月8日	1	シリアル番号
東邦	TL39G2T2S	—	TL39G2T2S-G501 令和7年11月26日	1	シリアル番号
東邦	TL39G6T2S	—	TL39G6T2S-G501 平成31年10月23日	1	シリアル番号
東邦	TL41G3T2S	—	TL41G3T2S-G501 平成31年10月16日	1	シリアル番号
東急	TL42J3E3S	—	TL42J3E3S-G002 平成23年6月3日	1	シリアル番号
東邦	TL43H9T2S	—	TL43H9T2S-G001 平成27年9月8日	1	シリアル番号
東邦	TL43J3E3S	—	TL43J3E3S-G001 平成28年5月15日	1	シリアル番号
東邦	TL44J3E3S	—	TL44J3E3S-G001 平成27年7月20日	1	シリアル番号
東急	TL44J5E3S	—	TL44J5E3S-G002、TL44J5E3S-G003 平成18年8月20日	2	シリアル番号
東邦	TL45F5T2S	—	TL45F5T2S-G501 令和2年2月20日	1	シリアル番号
東邦	TL45G2T2S	—	TL45G2T2S-G501 令和4年3月10日	1	シリアル番号
東邦	TL45G6T2S	—	TL45G6T2S-G501 令和6年5月13日	1	シリアル番号
東邦	TL45J5E3S	—	TL45J5E3S-G002、TL45J5E3S-G502 平成27年5月20日～平成31年3月7日	2	シリアル番号
東邦	TL46J4E3S	—	TL46J4E3S-G501 令和6年3月14日	1	シリアル番号
東邦	TL46J5E3S	—	TL46J5E3S-G502、TL46J5E3S-G503 令和5年3月27日～令和6年3月8日	2	シリアル番号
東邦	TL47G7T2S	—	TL47G7T2S-G501 令和5年10月10日	1	シリアル番号

東邦	TL49F1T2S	—	TL49F1T2S-G501 令和4年9月16日	1	シリアル番号
東邦	TL49J9T2S	—	TL49J9T2S-G502 令和6年1月19日	1	シリアル番号
東邦	TL50J8T2S	—	TL50J8T2S-G502 令和6年7月4日	1	シリアル番号
東急	TL50J9T2S	—	TL50J9T2S-G008～TL50J9T2S-G013 平成20年9月16日～平成22年11月30日	3	シリアル番号
東邦	TL50J9T2S	—	TL50J9T2S-G016～TL50J9T2S-G505 平成25年9月3日～令和3年4月1日	5	シリアル番号
	(計100型式)	—	(製作期間全体の範囲) 平成18年5月29日～令和7年11月26日	計189台	

【注意事項】リコール対象車のシリアル番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。