

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL 03- 5253- 8111 内線 42361
アドレス：https://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和7年1月23日

改善対策届出番号	707	改善対策開始日	令和7年1月24日
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 問い合わせ先:SUBARU お客様センター 代表取締役社長 大崎 篤 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	走行装置(アルミホイール)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アルミホイールにおいて、製造管理が不適切なため、ホイールナットとの締結面が仕様通りでないものがある。		
改善対策の内容	全車両、アルミホイールの締結面を点検し、仕様通りでないものはアルミホイールを良品に交換する。		
不 具 合 件 数	0件	事 故 の 有 無	0件
発 見 の 動 機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型 式	通 称 名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
スバル	4BA-VN5	「レヴォーグ」	VN5-060047 ～ VN5-082413 令和5年11月14日 ～ 令和6年10月21日	12, 477	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年11月14日 ～ 令和6年10月21日	(計12, 477台)	

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換用修理部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できたもの

車 名	型 式	通 称 名	改善対策対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	改善対策対象車 の台数	備 考
スバル	4BA-VN5	「レヴォーグ」	VN5-030782 ～ VN5-081850 令和3年9月3日 ～ 令和6年10月1日	409	
	5AA-SKE	「フォレスター」	SKE-004937 平成30年9月24日	1	
	DBA-BN9	「レガシィ」	BN9-013357 平成29年3月11日	1	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年3月11日 ～ 令和6年10月1日	(計411台)	

交換用修理部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できないもの

対 象 製 品	部 品 番 号	対象部品の出荷期間	対象数	備 考
アルミホイール	28111VC080	令和5年11月21日 ～ 令和6年10月18日	325	
			合 計	(計325個)

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。