

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和4年12月13日

改善対策届出番号	657	改善対策開始日	令和4年12月14日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 代表取締役社長 カール・デッペン		問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-930-397
不具合の部位(部品名)	車体(運転席側ドアパネル)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	小型トラックにおいて、運転席側ドアパネル内のインパクトビームの製造が不適切なため、後側ブラケットに溶接不良があるインパクトビームを組付けたものがある。そのため、運転席側ドアが強度不足となり、最悪の場合、衝突時の安全性が損なわれるおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、運転席側のドアパネルを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	サプライヤからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
三菱	2PG-FEA80	「ふそう キャンター」	FEA80-590059 令和3年6月17日	1	
	2PG-FEB80		FEB80-590498～FEB80-590604 令和3年6月16日～令和3年6月24日	22	
	2PG-FEB90		FEB90-590334～FEB90-590365 令和3年6月16日～令和3年6月21日	16	
	2PG-FEBS0		FEBS0-590021 令和3年6月17日	1	
	2PG-FED90		FED90-590017～FED90-590020 令和3年6月21日～令和3年6月22日	3	
	2PG-FGB70		FGB70-590016 令和3年6月17日	1	
	2RG-FBA20		FBA20-591009～FBA20-591045 令和3年6月15日～令和3年6月25日	21	
	2RG-FBA30		FBA30-590439～FBA30-590442 令和3年6月22日～令和3年6月25日	3	
	2RG-FBA60		FBA60-591196～FBA60-591207 令和3年6月18日～令和3年6月29日	8	
	2RG-FBAV0		FBAV0-590254～FBAV0-590265 令和3年6月15日～令和3年6月18日	11	
	2RG-FDA20		FDA20-590107～FDA20-590124 令和3年6月17日～令和3年6月18日	17	
	2RG-FDA50		FDA50-590026～FDA50-590029 令和3年6月17日～令和3年6月21日	4	
	2RG-FDA60		FDA60-590065～FDA60-590067 令和3年6月16日～令和3年6月23日	3	

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
三菱	2RG-FEA20	「ふそう キャンター」	FEA20-590131～FEA20-590136 令和3年6月17日～令和3年6月22日	6	
	2RG-FEA80		FEA80-590058 令和3年6月17日	1	
	2RG-FEAV0		FEAV0-590466～FEAV0-590487 令和3年6月15日～令和3年6月18日	16	
	2RG-FEB20		FEB20-590028～FEB20-590029 令和3年6月17日～令和3年6月18日	2	
	2RG-FEB50		FEB50-590463～FEB50-590504 令和3年6月15日～令和3年6月23日	11	
	2RG-FEB80		FEB80-590511～FEB80-590539 令和3年6月17日～令和3年6月21日	7	
	2RG-FEB90		FEB90-590333～FEB90-590353 令和3年6月16日～令和3年6月18日	7	
	2RG-FED90		FED90-590019 令和3年6月21日	1	
	2RG-FGA20		FGA20-590032～FGA20-590035 令和3年6月17日～令和3年6月18日	4	
	2RG-FGA50		FGA50-590024～FGA50-590027 令和3年6月17日～令和3年6月18日	4	
	2TG-FBA00		FBA00-590251～FBA00-590261 令和3年6月17日～令和3年6月23日	8	
	2TG-FDA00		FDA00-590078～FDA00-590088 令和3年6月16日～令和3年6月25日	11	
UD トラック	2RG-FEAVY	「カゼット」	FEAVY-590001 令和3年6月21日	1	
	(計26型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年6月15日～令和3年6月29日	(計190台)	

車両製造後、修理で対象となる部品が組付けられた車両

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲	改善対策対象車の台数	備考
三菱	TPG-FBA20	「ふそう キャンター」	FBA20-561552 平成30年1月15日	1	
			合計	(計1台)	

交換修理用部品として出荷し、組み付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
フロントドア (運転席側)	MK714069	令和3年6月15～令和3年11月4日	1	
		合計	(計1個)	

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。