

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年8月31日

リコール届出番号	5368	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 問い合わせ先:SUBARU お客様センター 代表取締役社長 大崎 篤 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	灯火装置(リヤコンビネーションランプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤコンビネーションランプにおいて、構成部品の電子回路設定が不十分なため、後面方向指示器及び後面非常点滅表示灯を点灯させるための電圧が上がりにくいことがある。そのため、後面方向指示器及び後面非常点滅表示灯が一時的に不点灯になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右のリヤコンビネーションランプを対策品に交換する。		
不具合件数	122件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	3BA-ZD8	「BRZ」	ZD8-002032 ~ ZD8-007732 令和3年6月28日 ~ 令和4年4月11日	5,498	
トヨタ	3BA-ZN8	「GR86」	ZN8-002020 ~ ZN8-009812 令和3年10月19日 ~ 令和4年4月13日	7,577	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年6月28日 ~ 令和4年4月13日	(計13,075台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。