

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年11月9日

リコール届出番号	5401	リコール開始日	令和5年11月10日
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 問い合わせ先：SUBARU お客様センター 代表取締役社長 大崎 篤 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	排気ガス再循環装置(EGR 圧力センサ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	排気ガス再循環装置(EGR)に搭載した EGR 圧力センサにおいて、排気ガスに対する耐力が不足していたため、排気ガスによる腐食からセンサ出力異常を起こし、警告灯点灯、加速不良に至ることがあり、最悪の場合、エンジンが始動できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、EGR 圧力センサを対策品に交換し、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを書き換える。		
不具合件数	2,320件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
スバル	4BA-VN5	「レヴォーグ」	VN5-002043 ~ VN5-057490 令和2年11月2日 ~ 令和5年10月11日	52,320	
	4BA-SK5	「フォレスター」	SK5-002009 ~ SK5-040291 令和2年10月21日 ~ 令和5年9月15日	27,152	
	4BA-BT5	「レガシィ」	BT5-002015 ~ BT5-021931 令和3年12月7日 ~ 令和5年9月29日	16,012	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年10月21日 ~ 令和5年10月11日	(計95,484台)	

(備考)

本件は、令和4年5月26日付け届出番号「5153」で届出したものであるが、改善措置の内容が不十分だったため、対象範囲を拡大し再度届出するものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。