

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年1月26日

リコール届出番号	5434	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 問い合わせ先:SUBARU お客様センター 代表取締役社長 大崎 篤 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	燃料装置(低圧燃料ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプのインペラ(樹脂製羽根車)において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプケースと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、低圧燃料ポンプを対策品と交換する。		
不具合件数	125件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・各社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-GT7	「XV」	GT7-046581 ~ GT7-203578 平成29年7月5日 ~ 令和元年7月31日	35,930	
	DBA-GT3		GT3-028954 ~ GT3-069445 平成29年7月3日 ~ 令和元年8月1日	16,612	
	5AA-GTE		GTE-002017 ~ GTE-010454 平成30年9月12日 ~ 令和元年7月31日	8,436	
	5BA-SK9	「フォレスター」	SK9-002033 ~ SK9-025699 平成30年7月3日 ~ 令和元年8月1日	22,210	
	5AA-SKE		SKE-002027 ~ SKE-029123 平成30年8月24日 ~ 令和元年8月3日	20,161	
	DBA-SJ5		SJ5-111918 ~ SJ5-124558 平成29年7月13日 ~ 平成30年7月2日	12,635	
	DBA-SJG		SJG-039092 ~ SJG-041354 平成29年7月7日 ~ 平成30年4月20日	2,262	
	DBA-GT2	「インプレッサ」	GT2-008904 ~ GT2-049849 平成29年7月13日 ~ 令和元年8月1日	12,954	
	DBA-GT7		GT7-016103 ~ GT7-203717 平成29年7月13日 ~ 令和元年8月5日	11,260	
	DBA-GT3		GT3-006440 ~ GT3-069433 平成29年7月13日 ~ 令和元年8月1日	8,814	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
スバル	DBA-GT6	「インプレッサ」	GT6-009878 ~ GT6-037945 平成29年7月13日 ~ 令和元年8月5日	7,484	
	DBA-GK7		GK7-006196 ~ GK7-016205 平成29年7月13日 ~ 令和元年8月5日	4,313	
	DBA-GK6		GK6-004277 ~ GK6-008667 平成29年7月13日 ~ 令和元年8月5日	2,693	
	DBA-GK2		GK2-003157 ~ GK2-007763 平成29年7月13日 ~ 令和元年7月31日	2,155	
	DBA-GK3		GK3-002791 ~ GK3-007071 平成29年7月13日 ~ 令和元年7月31日	1,851	
	DBA-VM4	「レヴォーグ」	VM4-099457 ~ VM4-143188 平成29年7月12日 ~ 令和2年1月8日	22,631	
	DBA-VMG		VMG-023561 ~ VMG-036919 平成29年7月7日 ~ 令和元年11月4日	6,890	
	DBA-BS9	「レガシィ」	BS9-037205 ~ BS9-056147 平成29年7月12日 ~ 令和元年8月7日	11,599	
	DBA-BN9		BN9-014103 ~ BN9-020058 平成29年7月12日 ~ 令和元年8月7日	3,288	
	DBA-VAG	「WRX」	VAG-022542 ~ VAG-035664 平成29年7月7日 ~ 令和元年8月8日	6,024	
	DBA-ZC6	「BRZ」	ZC6-026595 ~ ZC6-032773 平成29年7月10日 ~ 平成31年4月2日	1,930	
4BA-ZC6	ZC6-040003 ~ ZC6-040589 平成31年4月3日 ~ 令和元年8月7日		587		
トヨタ	DBA-ZN6	「86」	ZN6-076273 ~ ZN6-093746 平成29年7月10日 ~ 平成31年4月2日	5,449	
	4BA-ZN6		ZN6-100002 ~ ZN6-101757 平成31年4月3日 ~ 令和元年8月9日	1,675	
	(計22型式)	(計8車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年7月3日 ~ 令和2年1月8日	(計229,843台)	

(備考)

本件は、令和3年7月29日付け届出番号「4994」にてリコール届出を行ったものであるが、検証を進めた結果、対象拡大の必要性が判明したため、新たに届出するものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換用修理部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できたもの

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
スバル	DBA-SJG	「フォレスター」	SJG-002008 ~ SJG-036168 平成24年10月22日 ~ 平成29年1月24日	59	
	DBA-SJ5		SJ5-003506 ~ SJ5-100180 平成24年11月2日 ~ 平成29年1月31日	51	
	DBA-VM4	「レヴォーグ」	VM4-002396 ~ VM4-087664 平成26年5月9日 ~ 平成28年10月12日	50	
	DBA-VMG		VMG-002981 ~ VMG-022826 平成26年6月17日 ~ 平成29年3月31日	30	
	DBA-ZC6	「BRZ」	ZC6-002463 ~ ZC6-026497 平成24年3月13日 ~ 平成29年6月19日	64	

交換用修理部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できたもの

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
スバル	DBA-BRG	「レガシィ」	BRG-002452 ~ BRG-009956 平成24年4月24日 ~ 平成25年10月8日	21	
	DBA-BMG		BMG-002082 ~ BMG-004409 平成24年4月19日 ~ 平成25年9月20日	13	
	DBA-BS9		BS9-030795 平成28年10月21日	1	
	DAA-GPE	「XV」	GPE-002226 ~ GPE-030213 平成25年6月13日 ~ 平成27年12月16日	31	
	DBA-GT7		GT7-043972 平成29年6月8日	1	
	DBA-GT7	「インプレッサ」	GT7-012048 ~ GT7-015691 平成29年3月29日 ~ 平成29年6月28日	3	
	DBA-GT3		GT3-002487 ~ GT3-003092 平成28年12月21日 ~ 平成29年1月23日	3	
	DBA-GT6		GT6-003765 ~ GT6-009461 平成29年1月16日 ~ 平成29年6月23日	2	
	DBA-GT2		GT2-002473 ~ GT2-007125 平成28年12月19日 ~ 平成29年5月16日	2	
	DBA-GK7		GK7-003269 ~ GK7-003751 平成29年1月12日 ~ 平成29年1月31日	2	
	DBA-GK6		GK6-003387 平成29年3月27日	1	
	DAA-GPE		GPE-024007 平成27年6月25日	1	
	DBA-VAG	「WRX」	VAG-003002 ~ VAG-021326 平成26年10月24日 ~ 平成29年2月21日	8	
	(計16型式)	(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年3月13日 ~ 平成29年6月28日	(計343台)	

交換用修理部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できないもの

対象製品	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
燃料ポンプモ ジュール ASSY	42021CA010	平成29年6月1日 ~ 令和元年9月30日	401	「BRZ」 「86」
	42021SG060		147	「XV」 「フォレスター」
	42021SG080		129	「フォレスター」 「レヴォーグ」 「WRX」
	42021SG070		101	「レガシィ」 「レヴォーグ」
	42021AJ210	平成29年7月1日 ~ 令和元年9月30日	66	「レガシィ」

交換用修理部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できないもの

対 象 製 品	部 品 番 号	対象部品の出荷期間	対象数	備 考
燃料ポンプモジュール ASSY	42021FL010	平成29年6月1日 ~ 令和元年8月31日	6	「インプレッサ」
	42021FL030	平成30年5月1日 ~ 令和元年8月31日	6	「XV」
	42021FL000	平成30年5月1日 ~ 令和元年7月31日	5	「インプレッサ」
	42021SG020	平成29年10月1日 ~ 平成30年6月30日	5	「フォレスター」
	42021FL040	平成30年1月1日 ~ 令和元年9月30日	4	「XV」 「フォレスター」
低圧燃料ポンプ	42022CA000	平成29年6月1日 ~ 令和元年8月31日	303	「BRZ」 「86」
	42022AJ140		18	「レガシイ」 「フォレスター」 「レヴォーグ」 「WRX」
	42022SG000		15	「インプレッサ」 「XV」 「フォレスター」
	42022SG010	平成29年7月1日 ~ 令和元年7月31日	6	「レガシイ」 「レヴォーグ」
	42022FL010	平成29年8月1日 ~ 平成31年4月30日	4	「インプレッサ」
	42022FL000	平成29年10月1日 ~ 平成31年3月31日	4	「インプレッサ」 「XV」
	42022FL030	平成30年10月1日 ~ 平成30年10月31日	1	「XV」 「フォレスター」
合 計			(計1, 221個)	

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。