

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
TEL03-5253-8111(内線 42361)  
アドレス:https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年6月12日

|  |   |         |           |
|--|---|---------|-----------|
| リコール届出番号                                     | 外-4022  | リコール開始日 | 令和7年6月12日 |
| 届出者の氏名又は名称                                   | ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社<br>代表取締役 若松 格<br>（ 製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社<br>問い合わせ先：GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276 ）                       |         |           |
| 不具合の部位<br>(部品名)                              | かじ取り装置 (ステアリングギヤ)   |         |           |
| 基準不適合状態にある<br>と認める構造、装置又は<br>性能の状況及びその<br>原因 | 電動パワーステアリングシステムにおいて、コネクタの加工装置のメン<br>テナンスが不十分なため、基板の端子が正しく挿入されていないも<br>のがある。そのため、走行振動等により回路が断線し、ステアリングア<br>シストが失われるおそれがある。 |         |           |
| 改善措置の内容                                      | 全車両、電動パワーステアリングギヤアッセンブリを良品に交換する。  |         |           |
| 不具合件数  | 国内 0件   | 事故の有無   | なし        |
| 発見の動機  | 本国メーカーからの情報による。   |         |           |
| 自動車使用者及び自動<br>車特定整備事業者に周<br>知させるための措置        | 使用者：ダイレクトメール等で通知する。<br>自動車特定整備事業者：ユーザーを特定していることから措置を講じ<br>ない。<br>弊社 HP に掲載する。   |         |           |

| 車名         | 型式         | 通称名    | リコール対象車の車台番号<br>(シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール<br>対象車の<br>台数 | 備考 |
|------------|------------|--------|-----------------------------------|--------------------|----|
| キャデラ<br>ック | 「ABA-A1LL」 | 「CTS」  | 1G6A85SX2H0125777<br>平成28年10月27日  | 1                  |    |
|            | (計1型式)     | (計1車種) | (輸入期間の全体の範囲)<br>平成28年10月27日       | (計1台)              |    |

【備考】本件は、令和元年7月11日付け届出番号「外-2886」で届出したものですが、対象範囲の拡大が必要であったことが判明したため、追加で届出するものです。