

# TEC-FORCE及び土砂災害専門家による溪流調査

台風18号に伴う大雨により複数の溪流から同時多発的に土石流が発生した日光市芹沢地区<sup>せりさわ</sup>において、土砂災害専門家による技術指導のもと、TEC-FORCEによる溪流調査を実施（9/15～9/16）

調査溪流：8溪流（下坪下沢（仮称）、下坪沢、間の沢（仮称）、滝向沢、中坪下沢、中坪上沢、ウドン沢、田茂沢）

調査内容：被災状況、源頭部の土砂崩落状況、土砂及び流木の流出、堆積状況等

## TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）



## 土砂災害専門家



今回派遣された土砂災害専門家：国土技術政策総合研究所 砂防研究室 室長 他2名、独立行政法人土木研究所 土砂管理研究グループ 研究員

# 溪流調査結果を日光市長に報告


栃木県日光市芹沢地区へ派遣された、TEC-FORCE及び土砂災害専門家が、被災した溪流の調査結果を日光市長へ報告。

## 土砂災害専門家及びTEC-FORCEによる溪流調査結果



### 【点検箇所数】

- A : 6箇所
- B : 0箇所
- C : 2箇所
- 計 8箇所



- A : 緊急避難体制を確保するとともに優先的に工事と監視を実施する箇所
- B : 当面は警戒避難体制を強化するものとし、状況確認の上で、必要に応じ対応が必要な箇所
- C : 特に変化はなく緊急度は低い、降雨状況によっては注意を要する箇所

## 日光市長への調査結果報告



日光市長への説明状況



日光市長への報告書の提出