

H28熊本地震の土砂災害の特徴 多様な土砂移動現象が発生

1. 大規模な斜面崩壊が発生



2. 勾配の緩い斜面でも斜面崩壊や地すべりが発生



3. 崩壊土砂が土石流化して下流まで流出



4. かけ崩れが多数発生



自然斜面崩壊状況(熊本県益城町)



人工斜面崩壊状況(熊本県益城町)