

# 【施設効果事例】山本川支川第3支川砂防堰堤(広島県広島市安佐南区山本新町)


災害発生日：令和3年8月15日  
 降雨状況：連続雨量 631mm  
 時間最大雨量 31mm  
 ※祇園山本雨量観測所  
 発生箇所：広島県広島市安佐南区山本新町  
 状況：8月11日からの前線による大雨に伴い土石流が発生したが、砂防堰堤が整備されており土砂及び流木を捕捉。  
 下流人家等への被害を未然に防止した。

位置図




広島県広島市安佐南区山本新町

全景



土砂を捕捉した砂防堰堤  
警戒区域内の保全家屋6戸

土石流発生前  
(H28.10)



土石流発生直後  
(R3.8.15)

