

東京都町田市 地表面からの湧水・気泡の発生について

- 東京都町田市のシールドトンネル工事において、10月22日にルート沿線の地表面で、湧水・気泡が発生している箇所を1箇所確認した。なお、現在、湧水・気泡は止まっている。
- 湧水・気泡の発生確認後、自治体関係者（東京都、町田市）や地域にお住まいの皆様に報告するとともに、それ以降も、きめ細かく状況をお知らせしている。
- 現在は因果関係を調査中であるが、今後、自治体関係者や地域にお住まいの皆様に、現在行っている調査の結果をご説明していく。

小野路非常口付近の断面図

