7月 5日　第 2回雨天時調査

先行無降雨時間	107 時間　(4.5 日)	越流量	43,560　m^3
降雨時間	19 :00～　21 時間 40 分	(特記事項)　•降雨記録は宇品ポンプ場データ。	
総降雨量	58.0mm	•元宇品汚水ポンプ場北側護岸,下層水深　1.9～5.2m	
越流時間	23:10～　2 時間 25 分	•環境基準点付近防波堤,下層水深 16.7～20.1m	

(CSO 宇品ポンプ場)



(元宇品汚水ポンプ場北側護岸,上層)



(元宇品汚水ポンプ場北側護岸,下層)





コメント;

① CSO 宇品ポンプ場

•各水質は、ポンプの２回目稼動までファーストフラッシュが顕著に現れているが、３回目以降はファーストフラッシュが終了したため変動が少ない。

② 元宇品汚水ポンプ場北側護岸

•水質は、越流開始から徐々に上昇し、その後減少する傾向が見られる。

③ 環境基準点付近防波堤

•水質は元宇品ポンプ場北側護岸と同様の傾向をしめしている。



(環境基準点付近防波堤,上層)



(環境基準点付近防波堤,下層)