
【施設効果事例】坂津地区　急傾斜地崩壊防止施設（富山県氷見市十二町）

国土交通省

発災箇所：富山県氷見市十二町
発災日時：令和８年８月27日
降雨状況：連続雨量　　362mm（８月26日21時～27日20時）
　　時間最大雨量　　56mm（８月27日３時～４時）
※氷見（気象台）雨量観測所
施設名称：坂津地区急傾斜地崩壊防止施設（昭和58年完成）
効　　果：８月27日の大雨により、がけ崩れが発生したが、富山県の整備した急傾斜地崩壊防止施設が崩壊土砂を捕捉し、土砂・倒木による被害から人家を保全した。





崩落土砂・倒木を
全て捕捉！



