
令和8年8月27日に石川県羽咋郡宝達志水町向瀬で発生した土砂災害に対して

災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業を実施します

国土交通省砂防部
令和8年10月15日

実施主体：石川県

●向瀬地区






南側崩壊斜面の状況（滑落崖）


崩土による神社倒壊状況


北側崩壊斜面の状況（滑落崖）

【向瀬地区】

石川県羽咋郡宝達志水町向瀬地内

- 発生日時　：令和8年8月27日
- 保全対象　：人家5戸、公民館
- 崩壊の規模：幅115m　高さ30m
- 主な対策工：法面工