

TCD発行一覧

発行日: 2008年4月21日 から
2008年4月25日 まで

TCD番号	7227 --2008	種類	飛行機	発行日	04/22	発効日	04/23
準拠AD	米国FAA AD 2007-26-07						
適用型式	ボーイング式747-200B、747-300、747-400、747-400D及び747-400F系列型						
概要	エンジン・コア・カウルのフリッパ・ドアのヒンジ・ピンが外れ、フリッパ・ドアが脱落することにより、発動機火災時に延焼及び消火剤の漏洩が発生し、発動機外に火災が及ぶ不具合防止						
参照SB等	ボーイング・スペシャル・アテンション・サービス・ブレイク747-71-2310及びロア・サービス・ブレイクTBC/80C2-NAC-71-035						
TCD番号	7228 --2008	種類	発動機	発行日	04/23	発効日	04/24
準拠AD	米国FAA AD 2007-24-07						
適用型式	ゼネラル・エレクトリック式CF6-80C2B1型発動機を装備した航空機						
概要	不適切な第1段ファン・ディスクの耐熱コーティング処理により、発動機外にファン・ブレードが飛散し、機体に損傷を与える不具合防止						
参照SB等	ゼネラル・エレクトリック・サービス・ブレイクCF6-80C2 S/B 72-1121 R2						
TCD番号	7261 --2008	種類	発動機	発行日	04/23	発効日	05/07
準拠AD	米国FAA AD 2008-02-19						
適用型式	ハネウエル(アライドシグナル又はギャレット)式TFE731-2C、-3B、-3BR、-3C、-3CR、-3D、-3DR、-4R、-5AR、-5BR、-5R、-20R、-20AR、-20BR、-40、-40AR、-40R及び-60系列型発動機を装備した航空機						
概要	高圧タービン・ローター・アセンブリが破損することにより、破片が発動機外に飛散し、機体に損傷を与える不具合防止						
参照SB等	ハネウエル・サービス・ブレイクNo. TFE731-72-3720及びハネウエル・アラート・サービス・ブレイクNo. TFE731-A72-5185						