

8月3日からの前線による大雨に関する被害状況等について（第2報）

※ これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

1 気象状況 気象庁発表（8/7 06:00）

- 北海道付近の前線は7日にかけて停滞するが、活動は弱まり8日には不明瞭となる。
- 北海道地方では、降り始めからの総降水量が8月の平年の月降水量を超えている所があり、6日には氾濫した河川があった。
- 北海道地方の大雨の峠は越えたが、これまでの大雨により地盤の緩んでいる所がある。引き続き、7日昼前にかけて、土砂災害に警戒。

2 体制等

- 警戒体制：本省、北海道開発局、国総研
- 注意体制：北海道運輸、気象庁、国土地理院

3 被害情報等

(1) 河川（8/7 06:00 時点）

2水系2河川にて氾濫。

○国管理河川（1水系1河川）

- ・石狩川水系雨竜川の無堤部で農地浸水を確認（詳細確認中）。
- ・その他の河川の被害については内水被害を含めて調査中。

○都道府県管理河川（2水系2河川）

- ・北海道管理の石狩川水系雨竜川、天塩川水系温根別川で溢水による農地浸水を確認（詳細確認中）。
- ・その他の河川の被害については内水被害を含めて調査中。

(2) ダム（8/7 06:30 時点）

○洪水調節（事前放流を含む）を実施 13 ダム

13 ダムのうち、事前放流の基準に達したダム 7 ダム

すでに事前放流の容量を確保 7 ダム（うち、利水ダム2）

異常洪水時防災操作を実施 1 ダム

もちくべつがわすいけいもちくべつがわありあけ

茂築別川水系茂築別川有明ダム（北海道管理）、洪水ピーク後に移行。下流河川の氾濫情報なし。

※基準降雨量との関係やダムの運用について評価中であり、数値が変更となる場合があります。

(3) 砂防

○土砂災害（8/7 7:30 時点）

・1 件（北海道1）

人的・人家被害なし

○土砂災害警戒情報（8/7 6:30 時点）

現時点で発表情報無し

(4) 道路（8/7 06:30 時点）

○高速道路

被災による通行止め：なし

雨量基準超過等による通行止め：なし

○有料道路

被災による通行止め：なし

雨量基準超過等による通行止め：なし

○直轄国道

被災による通行止め：なし

雨量基準超過等による通行止め：1 路線 1 区間

国道 275 号（北海道音威子府村）：路面冠水

○補助国道

被災等による通行止め：なし

○都道府県道等

被災等による通行止め：1 道 4 区間

北海道 4 区間（土砂流入 1、路面冠水 1、道路損壊 1、土砂流出 1）

(5) 鉄道（8/7 06:30 時点）

<新幹線>

【運転を見合せている路線】：なし

【今後、運転を見合わせる予定の路線】：なし

<在来線>

【運転を見合せている路線】：1 事業者 5 路線

J R北海道：宗谷線、富良野線、石北線、根室線、釧網線

【今後、運転を見合わせる予定の路線】：なし

(6) 航空（8/7 06:00 時点）

○運航に支障となる空港施設等の被害情報なし

○運航への影響なし

(7) 海事（8/7 06:00 時点）

○被害状況等

・なし

○運休状況等

・1 事業者 1 航路

(8) その他（海岸、下水、公園・都市、港湾、自動車、物流、観光、海保）
関係の状況

- ・被害情報なし

4 国土交通省の対応

(1) 災害対策本部会議等

○国土交通省災害対策連絡調整会議（8/3）

(2) ホットライン構築状況

北海道の6市町村とホットラインを構築（北海道6）

(3) TEC-FORCE 等

○JETT：1道6市町へ28名を派遣（北海道庁4、深川市4、秩父別町4、沼田町4、北竜町4、雨竜町4、妹背牛町4）

○ヘリコプターによる被害状況調査

- ・防災ヘリ（ほっかい号）北海道を調査（8/6）

(4) 災害対策用機械の出動

- ・排水ポンプ車2台を北海道（名寄市、音威子府村）に派遣。（のべ5台・日）
- ・照明車1台を北海道（音威子府村）に派遣。（のべ3台・日）

5 気象庁の対応

○気象庁では気象情報等を適時に発表し、報道機関を通じて警戒の呼びかけを実施。

○各地の気象台は、警報等を適時に発表するとともに、JETT（気象庁防災対応支援チーム）の派遣（のべ40人・日）やホットライン等により、警戒を要する自治体等に今後の見通しについて解説を実施。

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室 小林
代表：03-5253-8111 内線35-822
直通：03-5253-8461