



# 2020年4～5月における部品欠落の重量別・部品別割合

- 部品欠落の報告制度により、羽田空港を含む7空港において2020年4～5月に報告された欠落部品の総計は119個。
- 当該期間には減便が発生していたが、駐機中の機体を含めて徹底的な点検等を行っており、発見された部品欠落の殆どは100g未満、8割以上は10g未満となっている。

## 重量別割合



## 部品別割合



## 部品欠落の例



リベット(留め具)



シール



スタティックディスチャージャー(放電索)

- 部品欠落報告の4割以上は、スクリー、リベット等の留め具であり、重さは1グラム～10グラム程度のもものがほとんど
- シール、デカル類の材質はゴム等であり、重さは1グラム～55グラム程度
- パネル類の材質は金属、複合材等であり、重さは1グラム～400グラム程度
- レンズ、ライトカバー類の材質はガラス、アクリル等であり、重さは2グラム～30グラム程度
- スタティックディスチャージャー(放電索)、避雷針類の材質は金属、複合材等であり、重さは5グラム～10グラム程度
- 識別プレート類の材質は薄い金属材料であり、重さは2グラム程度