

点検の結果、「否」とされたものの指摘事項について

点検の結果、「否」とされたもののうち、主な指摘事項は以下のとおり。

※物件によっては複数の指摘事項あり。

a. 油圧機器関連（電動機及びポンプ、制御バルブ、プランジャー等）

- ・ 制御バルブ、安全バルブ不良（2件）
- ・ 油圧ユニット内パッキン不良（1件）
- ・ シリンダー、プランジャーパッキン不良（5件）
- ・ 駆動ベルト不良（6件）
- ・ 漏油、油量不足（26件） など

b. 油圧機器関連以外

- ・ 制御盤内リレー不良（9件）
- ・ 外部連絡装置不良（37件）
- ・ 停電灯不良（70件）
- ・ 換気扇不良（24件）
- ・ 戸（開閉機構）不良（8件） など

点検の結果、「否」とされたものの指摘事項

※物件によっては複数の指摘事項あり

