

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL : 03-5253-8111 内線42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成22年6月4日

リコール届出番号	外-1674	リコール開始日	平成22年6月4日
届出者の氏名又は名称	ニコル・レーシング・ジャパン株式会社 製作国：ドイツ連邦共和国 代表取締役 クラウディウス・レック 製作者名：アルピナルカイト・フェンツ・ペン社 問合せ先：サービス部 044-522-1500		
不具合の部位（部品名）	制動装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置または性能の状況及びその原因	制動倍力装置のパキュームラインに装着されているチェックバルブの材質が不適切なため、密閉不良が起こりパキュームポンプから霧化したエンジンオイルが制動倍力装置に浸入し、内部ダイヤフラムが損傷することがある。そのため、当該倍力装置の気密性が保持できなくなり、最悪の場合、制動停止距離が長くなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、パキュームラインを対策品と交換する。また、制動倍力装置へのエンジンオイル浸入の有無を点検し、エンジンオイルの浸入があった場合は、パキュームポンプ、制動倍力装置及びブレーキマスターシリンダーを新品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1674のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考	
BMWアルピナ	GH-MH10	アルピナ B7	WAPB744004MH10010 - WAPB744006TH10111 平成16年5月12日 - 平成18年5月25日	20		
	ABA-MH10		WAPB744008TH10142 平成20年8月7日	1		
	GH-TH10		WAPB744005TH10072 - WAPB744006TH10123 平成17年7月14日 - 平成18年12月14日	14		
	ABA-TH10		WAPB744006TH10098 - WAPB744008TH10138 平成18年1月26日 - 平成20年1月17日	5		
	GH-NH10	アルピナ B7 ロング	WAPB744004NH10001 - WAPB744006UH10147 平成16年6月24日 - 平成18年11月30日	34		
	ABA-NH10		WAPB744007UH10163 - WAPB744008UH10169 平成19年12月20日 - 平成20年7月17日	5		
	ABA-VH12	アルピナ B6 クーペ	WAPB644006VH10001 - WAPB644007VH10095 平成17年10月6日 - 平成19年5月25日	29		
	ABA-WH12	アルピナ B6 カブリオ	WAPB644006WH10002 - WAPB644007WH10046 平成18年7月27日 - 平成19年1月25日	11		
	ABA-6H1S	B6 S	クーペ	WAPB644008GH10121 - WAPB644008GH10180 平成19年12月20日 - 平成20年8月21日	10	
			カブリオ	WAPB644008HH10081 - WAPB644009HH10111 平成19年10月4日 - 平成21年5月8日	3	
	ABA-RH12	アルピナ B5	WAPB544005RH10012 - WAPB544007AH10404 平成17年6月27日 - 平成19年10月4日	128		
	ABA-SH12	アルピナ B5 ツーリング	WAPB544007SH10076 - WAPB544007SH10082 平成18年11月9日 - 平成19年1月25日	4		
	ABA-XH12	B5 S	WAPB544008XH10429 - WAPB54400AXH10548 平成19年10月1日 - 平成21年12月10日	31		
	ABA-YH12	B5 S ツーリング	WAPB544008YH10127 - WAPB544009YH10168 平成19年12月20日 - 平成20年8月20日	2		
		(13型式)	(10車種)	(輸入期間全体の範囲) 平成16年5月12日 - 平成21年12月10日	(計297台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。