

少数台数のリコール届出の公表について (平成22年10月分)

リコール対象が少数である100台未満の届出について、平成22年10月は8件の届出がありましたので、公表します。

1. 届出者：ドゥカティジャパン株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸 入 期 間
10月 5日	外1704	車 名：ドゥカティ 型 式：ZDMA200ACAB 他 通称名：MULTISTRADA 1200S Touring Edition 他	66	平成22年 4月16日～ 平成22年 8月 5日
不具合の部位等	<p>①センタースタンドを取り付けている左右のネジに緩み止めがなされていないため、当該ネジが振動により外れる場合がある。このため、最悪の場合、センタースタンドが脱落するおそれがある。</p> <p>②ハンドルの組み付け工程において、ハンドルを取り付けるステアリングヘッドのネジに誤品を使用したものがある。そのため、振動により当該ネジが緩み、脱落するおそれがある。</p>			

2. 届出者：TCM株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製 作 期 間
10月 8日	2619	車 名：TCM 型 式：SB-S55 通称名：SD23T8 他	5	平成22年 6月 7日～ 平成22年 8月 4日
不具合の部位等	<p>製造設備の管理不備により、かじ取り車輪の操舵範囲を制限するリアアクスル操舵ストップボルトの位置が不適切となったため、ストップボルトとしての役割を果たさず、最大操舵時にリヤタイヤがリアアクスル本体と接触する場合がある。そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、タイヤが破損するおそれがある。</p>			

3. 届出者：日野自動車株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製 作 期 間
10月14日	外1707	車 名：日野 型 式：BKG-SHD2FAG 他 通称名：日野スカニア	2	平成21年12月18日
不具合の部位等	<p>連結装置のカプラのマウントプレートをフレームに固定する締付ボルトの設定が不適切なため、当該ボルトが緩むものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ボルトが脱落し、カプラが外れるおそれがある。</p>			

4. 届出者：株式会社ショーシン

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製 作 期 間
10月22日	2629	車 名：昭信 型 式：EDM-F0 通称名：3S-VE1050C	41	平成21年12月26日～ 平成22年 8月17日
不具合の部位等	<p>農業用薬剤散布車の燃料装置において、原動機にあるインジェクションポンプの燃料エア抜き用ホロースクリューからインジェクションノズルに配管されている燃料チューブが、アクセルワイヤーリンクベースと干渉し、そのままの状態で使用を続けると、当該燃料チューブが損傷し、燃料が漏れ、最悪の場合、火災になるおそれがある。</p>			

5. 届出者：コマツユーティリティ株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
10月22日	2631	車名：小松 型式：ZAF-SM236 他 通称名：FB15HB 他	57	平成19年 7月26日～ 平成22年 6月21日
不具合の部位等	電源制御コントローラにおいて、電源基板とリード板との組付けが不適切なため、接続部が接触不良により発熱する場合がある。そのため、そのまま使用すると、電源制御コントローラの内部部品が溶損し、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。			

6. 届出者：フォルクスワーゲングループジャパン株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
10月22日	外1708	車名：ベントレー 型式：GH-BLC 他 通称名：アルナージR 他	67	平成18年 8月 3日～ 平成21年 7月 1日
不具合の部位等	格納式ボンネットオーナメントの格納機構に使用されている部品の材質が不適切であり、腐食して動かなくなる場合がある。このため、ボンネットオーナメントが衝撃を受けたときに格納しないおそれがある。			

7. 届出者：株式会社モリタエコノス

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
10月28日	2632	車名：いすゞ 他 型式：BKG-NKR85AN 他 通称名：エルフ 他	34	平成13年 7月25日～ 平成22年 9月10日
不具合の部位等	ダンプ及び塵芥車の車両後端に設置された台車格納箱において、当該格納箱サイズ及び取付位置が不適切なため、走行時の振動等により、台車がブレーキホースと接触しブレーキホースが損傷する場合がある。			

【参考】平成22年10月のリコール届出総件数

		内 訳	
		対象台数 100 台以上	対象台数 100 台未満
国産車	23件	18件	5件
輸入車	4件	1件	3件
計	27件	19件	8件

※リコール届出番号 2621 は公表済みのため、本公表には含まれていません。