

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年7月12日

リコール届出番号	2967	リコール開始日	平成24年7月13日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	電気装置（イグニッションスイッチ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	小型・中型トラックのイグニッションスイッチの電気回路が不適切なため、トランスミッション制御ユニット又は後付け電装品等の起動電流により、スイッチの接点が摩耗することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、接点の接触が不安定となり、エンジンの掛かりが悪くなる。また、自動変速機及び機械式自動変速機（スーマ）を搭載した車両は、エンジンストール、灯火器の不点灯等が発生するおそれがある。		
改善措置の内容	自動変速機及び機械式自動変速機（スーマ）を搭載した車両は、 ①イグニッションスイッチの電気回路にリレーを追加し配線を対策品に交換 ②コーションプレートを貼付 ③当該スイッチを新品に交換する。 手動変速機を搭載した車両は、AMラジオ、後付け電装品等の装備状況、当該スイッチにかかる電気負荷及びエンジンの始動状態を確認し、上記①～③のうち、必要な措置を行う。		
不具合件数	165件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2967のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PDG-FRR34S2 PDG-FRR34T2	フォワード	FRR34-7000009～FRR34-7007882 平成19年5月8日～平成23年1月29日	7,778	
	PKG-FRR90S1 PKG-FRR90S2 PKG-FRR90T2		FRR90-7000038～FRR90-7025751 平成19年4月27日～平成23年5月26日	23,922	
	PDG-FRS90S1 PDG-FRS90S2 PKG-FRS90S2		FRS90-7000005～FRS90-7000172 平成19年8月30日～平成23年1月12日	165	
	PKG-FSR34S2 PKG-FSR34T2		FSR34-7000013～FSR34-7001742 平成19年5月8日～平成23年1月29日	1,704	
	PKG-FSR90S2 PKG-FSR90T2		FSR90-7000011～FSR90-7001313 平成19年4月27日～平成23年1月25日	1,261	
	PDG-FSS90S1 PDG-FSS90S2 PKG-FSS90S2		FSS90-7000008～FSS90-7000411 平成19年8月27日～平成22年11月15日	402	
	PDG-FTR34S2 PDG-FTR34T2		FTR34-7000013～FTR34-7003934 平成19年4月27日～平成22年12月15日	3,818	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PDG-FTS34S2	フォワード	FTS34-7000005～FTS34-7000116 平成19年9月3日～平成22年4月12日	109	
	PDG-FVR34U2		FVR34-7000012～FVR34-7000336 平成19年7月13日～平成22年7月1日	317	
	PDG-FVZ34U2		FVZ34-7000008～FVZ34-7000524 平成19年7月14日～平成22年7月2日	505	
	PDG-GSR34S2		GSR34-7000004～GSR34-7000020 平成19年7月25日～平成21年4月21日	16	
	BKG-NHR85A BKG-NHR85AN	エルフ	NHR85-7000016～NHR85-7007613 平成19年2月10日～平成22年9月6日	7,556	
	BKG-NHS85A BKG-NHS85AN		NHS85-7000008～NHS85-7003704 平成19年2月14日～平成22年9月8日	3,655	
	NFG-NJR82AN SFG-NJR82AN		NJR82-7000002～NJR82-7000087 平成19年8月6日～平成22年7月6日	85	
	BDG-NJR85A BDG-NJR85AN BJG-NJR85AN BKG-NJR85A BKG-NJR85AD BKG-NJR85AN BKG-NJR85N		NJR85-7000037～NJR85-7016180 平成19年2月9日～平成22年9月10日	15,829	
	BKG-NJS85A BKG-NJS85AN		NJS85-7000003～NJS85-7001090 平成19年2月14日～平成22年9月6日	1,081	
	NFG-NKR82XAN SFG-NKR82XAN		NKR82-7001502～NKR82-7001617 平成19年7月31日～平成22年7月21日	116	
	BDG-NKR85A BDG-NKR85AD BDG-NKR85AN BDG-NKR85N BDG-NKR85R BKG-NKR85A BKG-NKR85AD BKG-NKR85AN BKG-NKR85AR BKG-NKR85N BKG-NKR85R		NKR85-7000031～NKR85-7016178 平成19年2月9日～平成22年9月13日	15,902	
	PDG-NKR85YN		NKR85Y-7000008～NKR85Y-7002042 平成19年2月28日～平成22年9月10日	2,022	
	BDG-NKS85A BDG-NKS85AD BDG-NKS85AN		NKS85-7000008～NKS85-7002254 平成19年2月14日～平成22年9月17日	2,236	
	NFG-NLR82AN NFG-NLR82N SFG-NLR82AN		NLR82-7000001～NLR82-7000206 平成19年8月1日～平成22年6月14日	203	
	BDG-NLR85AN BJG-NLR85AN BKG-NLR85AN BKG-NLR85AR BKG-NLR85N		NLR85-7000024～NLR85-7007724 平成18年12月6日～平成22年7月8日	7,628	
	BKG-NLS85AN BKG-NLS85AR		NLS85-7000007～NLS85-7000349 平成18年12月23日～平成22年6月28日	339	
	NFG-NMR82AN NFG-NMR82N SFG-NMR82AN SFG-NMR82N		NMR82-7000006～NMR82-7000834 平成19年7月31日～平成22年7月7日	827	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	BDG-NMR85AN BDG-NMR85AR BDG-NMR85N BDG-NMR85R BJG-NMR85AN BKG-NMR85AN BKG-NMR85AR BKG-NMR85N BKG-NMR85R	エルフ	NMR85-7000024～NMR85-7012320 平成18年12月15日～平成22年7月8日	12,225	
	BDG-NMS85AN BDG-NMS85AR		NMS85-7000005～NMS85-7000462 平成19年1月11日～平成22年7月5日	453	
	BKG-NNR85AN BKG-NNR85AR		NNR85-7000012～NNR85-7000998 平成18年12月18日～平成22年7月3日	972	
	BKG-NNS85AR		NNS85-7000004～NNS85-7000049 平成19年1月12日～平成22年6月2日	45	
	PDG-NPR75N PKG-NPR75N		NPR75-7000018～NPR75-7007298 平成19年3月5日～平成22年7月5日	7,213	
	NFG-NPR82XAN NFG-NPR82XN SFG-NPR82XAN SFG-NPR82XN		NPR82-7001320～NPR82-7002764 平成19年7月26日～平成22年7月2日	1,441	
	BDG-NPR85AN BDG-NPR85AR BJG-NPR85AN BKG-NPR85AN BKG-NPR85AR		NPR85-7000044～NPR85-7022031 平成18年12月18日～平成22年7月6日	21,844	
	BDG-NPS85AN BDG-NPS85AR		NPS85-7000010～NPS85-7000877 平成19年1月11日～平成22年7月2日	859	
ニッサン	NFG-AJR82AN	アトラス	AJR82-7000001～AJR82-7000003 平成20年3月4日～平成21年7月21日	3	
	BJG-AJR85AN BKG-AJR85A BKG-AJR85AD BKG-AJR85AN BKG-AJR85N		AJR85-7000001～AJR85-7000366 平成19年3月7日～平成22年8月24日	363	
	BKG-AJS85A BKG-AJS85AN		AJS85-7000001～AJS85-7000136 平成19年3月6日～平成22年8月20日	136	
	NFG-AKR82XAN		AKR82-7000040～AKR82-7000044 平成20年1月9日～平成21年9月1日	5	
	BDG-AKR85A BDG-AKR85AD BDG-AKR85AN BDG-AKR85N BDG-AKR85R BKG-AKR85A BKG-AKR85AD BKG-AKR85AN BKG-AKR85AR BKG-AKR85R		AKR85-7000001～AKR85-7000910 平成19年3月3日～平成22年9月7日	910	
	PDG-AKR85YN		AKR85Y-7000001～AKR85Y-7000018 平成19年4月3日～平成22年8月16日	18	
	BDG-AKS85A BDG-AKS85AD BDG-AKS85AN		AKS85-7000001～AKS85-7000091 平成19年3月10日～平成22年9月7日	91	
	NFG-ALR82AN		ALR82-7000001 平成20年9月16日	1	
	BKG-ALR85AN BKG-ALR85AR BKG-ALR85N		ALR85-7000001～ALR85-7000483 平成19年1月18日～平成22年6月19日	483	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考		
ニッサン	BKG-ALS85AN BKG-ALS85AR	アトラス	ALS85-7000001～ALS85-7000043 平成19年5月11日～平成22年4月22日	43			
	NFG-AMR82AN SFG-AMR82AN		AMR82-7000001～AMR82-7000005 平成21年2月4日～平成22年4月20日	5			
	BDG-AMR85AN BDG-AMR85AR BDG-AMR85N BDG-AMR85R BJG-AMR85AN BKG-AMR85AN BKG-AMR85AR BKG-AMR85N BKG-AMR85R		AMR85-7000001～AMR85-7000528 平成19年2月14日～平成22年6月28日	528			
	BDG-AMS85AN		AMS85-7000001～AMS85-7000010 平成19年7月4日～平成22年2月19日	10			
	BKG-ANR85AN BKG-ANR85AR		ANR85-7000001～ANR85-7000151 平成19年1月19日～平成22年6月29日	150			
	BKG-ANS85AR		ANS85-7000001～ANS85-7000008 平成19年7月20日～平成22年6月24日	8			
	PDG-APR75N PKG-APR75N		APR75-7000001～APR75-7000182 平成19年3月24日～平成22年6月28日	180			
	NFG-APR82XAN NFG-APR82XN		APR82-7000002～APR82-7000003 平成20年9月2日～平成21年2月5日	2			
	BDG-APR85AN BDG-APR85AR BJG-APR85AN BKG-APR85AN BKG-APR85AR		APR85-7000001～APR85-7001065 平成19年1月29日～平成22年7月2日	1,065			
	BDG-APS85AN BDG-APS85AR		APS85-7000001～APS85-7000056 平成19年4月3日～平成22年7月3日	56			
	ニッサン ディーゼー		NFG-BJR82AN	コンドル	BJR82-7000001～BJR82-7000002 平成20年9月10日～平成20年9月13日	2	
			BKG-BJR85A BKG-BJR85AD BKG-BJR85AN		BJR85-7000001～BJR85-7000107 平成19年3月8日～平成22年9月7日	107	
			BKG-BJS85A BKG-BJS85AN		BJS85-7000001～BJS85-7000019 平成19年3月23日～平成22年5月10日	19	
NFG-BKR82XAN		BKR82-7000035～BKR82-7000037 平成19年10月12日～平成20年9月10日	3				
BDG-BKR85A BDG-BKR85AD BDG-BKR85AN BDG-BKR85N BDG-BKR85R BKG-BKR85A BKG-BKR85AD BKG-BKR85AN BKG-BKR85AR		BKR85-7000001～BKR85-7000157 平成19年3月8日～平成22年9月4日	157				
PDG-BKR85YN		BKR85Y-7000001～BKR85Y-7000010 平成19年5月15日～平成22年5月10日	10				
BDG-BKS85A BDG-BKS85AD BDG-BKS85AN		BKS85-7000001～BKS85-7000021 平成19年7月10日～平成22年8月5日	21				
BKG-BLR85AN BKG-BLR85AR BKG-BLR85N		BLR85-7000001～BLR85-7000035 平成19年3月13日～平成22年7月2日	35				
BKG-BLS85AR		BLS85-7000001～BLS85-7000003 平成19年3月19日～平成19年6月30日	3				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考		
ニッサン デイゼール	NFG-BMR82AN NFG-BMR82N	コンドル	BMR82-7000001～BMR82-7000010 平成20年8月6日～平成22年2月8日	10			
	BDG-BMR85AN BDG-BMR85AR BDG-BMR85N BDG-BMR85R BKG-BMR85AN BKG-BMR85AR BKG-BMR85N BKG-BMR85R		BMR85-7000001～BMR85-7000161 平成19年3月5日～平成22年7月3日	161			
	BKG-BNR85AR		BNR85-7000001～BNR85-7000017 平成19年5月8日～平成22年6月4日	17			
	BKG-BNS85AR		BNS85-7000001 平成21年11月3日	1			
	PDG-BPR75N PKG-BPR75N		BPR75-7000001～BPR75-7000111 平成19年4月11日～平成22年7月3日	111			
	NFG-BPR82XAN NFG-BPR82XN SFG-BPR82XAN		BPR82-7000012～BPR82-7000037 平成19年8月21日～平成22年5月11日	26			
	BDG-BPR85AN BDG-BPR85AR BKG-BPR85AN BKG-BPR85AR		BPR85-7000001～BPR85-7000283 平成19年1月18日～平成22年7月3日	283			
	BDG-BPS85AN BDG-BPS85AR		BPS85-7000001～BPS85-7000029 平成19年1月17日～平成22年1月7日	29			
	マツダ		BKG-LHR85A BKG-LHR85AN	タイタン	LHR85-7000001～LHR85-7001965 平成19年3月3日～平成22年9月4日	1,965	
			BKG-LHS85A BKG-LHS85AN		LHS85-7000001～LHS85-7000503 平成19年3月15日～平成22年9月4日	503	
NFG-LJR82AN		LJR82-7000001 平成20年3月5日	1				
BKG-LJR85A BKG-LJR85AD BKG-LJR85AN BKG-LJR85N		LJR85-7000002～LJR85-7002265 平成19年3月3日～平成22年9月9日	2,263				
BKG-LJS85A BKG-LJS85AN		LJS85-7000001～LJS85-7000072 平成19年3月6日～平成22年8月2日	72				
BDG-LKR85A BDG-LKR85AD BDG-LKR85AN BDG-LKR85N BDG-LKR85R BKG-LKR85A BKG-LKR85AD BKG-LKR85AN BKG-LKR85AR BKG-LKR85R		LKR85-7000001～LKR85-7001456 平成19年3月3日～平成22年9月6日	1,456				
PDG-LKR85YN		LKR85Y-7000001～LKR85Y-7000010 平成19年4月25日～平成22年3月17日	10				
BDG-LKS85A BDG-LKS85AD BDG-LKS85AN		LKS85-7000001～LKS85-7000100 平成19年3月12日～平成22年9月9日	100				
BKG-LLR85AN BKG-LLR85AR BKG-LLR85N		LLR85-7000002～LLR85-7000370 平成19年3月5日～平成22年7月3日	369				
BKG-LLS85AR		LLS85-7000001～LLS85-7000016 平成19年4月3日～平成22年2月25日	16				
NFG-LMR82AN		LMR82-7000001～LMR82-7000008 平成19年11月16日～平成20年9月5日	8				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	BDG-LMR85AN BDG-LMR85AR BDG-LMR85N BDG-LMR85R BKG-LMR85AN BKG-LMR85AR BKG-LMR85N BKG-LMR85R	タイタン	LMR85-7000001～LMR85-7000535 平成19年3月6日～平成22年6月28日	534	
	BDG-LMS85AN		LMS85-7000001～LMS85-7000005 平成19年7月12日～平成22年5月8日	5	
	BKG-LNR85AN BKG-LNR85AR		LNR85-7000002～LNR85-7000312 平成19年3月5日～平成22年6月15日	311	
	BKG-LNS85AR		LNS85-7000001～LNS85-7000004 平成19年3月16日～平成21年11月18日	4	
	PDG-LPR75N PKG-LPR75N		LPR75-7000001～LPR75-7000316 平成19年3月16日～平成22年6月28日	315	
	NFG-LPR82XAN		LPR82-7000004～LPR82-7000006 平成19年11月8日～平成21年7月2日	3	
	BDG-LPR85AN BDG-LPR85AR BKG-LPR85AN BKG-LPR85AR		LPR85-7000001～LPR85-7001115 平成19年3月5日～平成22年6月28日	1,114	
	BDG-LPS85AN BDG-LPS85AR		LPS85-7000001～LPS85-7000043 平成19年3月9日～平成22年6月28日	43	
(計247型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年12月6日～平成23年5月26日	(計156,672台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。