

少数台数の改善対策届出の公表について（平成24年8月分）

改善対策対象が少数である100台未満の届出について、平成24年8月は1件の届出がありましたので、公表します。

1. 届出者：菱重コールドチェーン株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
8月17日	423	車名：トレクス 他 型式：PLB34112 他 通称名：－ 他	4	平成24年 2月 2日～ 平成24年 3月15日
不具合の部位等	冷凍機を稼働させるための専用エンジンにおいて、燃料噴射ポンプのデリベリホルダ内部のデリベリガイドの熱処理が不適切なため、シール部に初期亀裂が発生しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該初期亀裂が進展し燃料が漏れるおそれがある。			

【参考】

●平成24年8月の改善対策届出総件数

		内 訳	
		対象台数 100 台以上	対象台数 100 台未満
国産車	1件（ +1）	0件（ 0）	1件（ +1）
輸入車	0件（ -1）	0件（ -1）	0件（ 0）
計	1件（ 0）	0件（ -1）	1件（ +1）

※（ ）内は、対前年同月比

●改善対策届出件数及び対象台数（平成24年度）

<速報値>

月	届出件数			対象台数		
	国産車	輸入車	合計	国産車	輸入車	合計
4	1(+1)	0(0)	1(+1)	580(+580)	0(0)	580(+580)
5	1(-1)	3(+3)	4(+2)	45,087(-104,675)	11,131(+11,131)	56,218(-93,544)
6	1(-1)	0(0)	1(-1)	488(-3,024)	0(0)	488(-3,024)
7	1(+1)	0(0)	1(+1)	273(+273)	0(0)	273(+273)
8	1(+1)	0(-1)	1(0)	4(+4)	0(-135)	4(-131)
小計	5(+1)	3(+2)	8(+3)	46,432(-106,882)	11,131(+10,996)	57,563(-95,846)

※（ ）内は、対前年比