

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成25年10月22日

リコール届出番号	3245	リコール開始日	平成25年10月23日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 市橋 保彦 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	原動機(EGRクーラ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型路線バスにおいて、エンジンの制御プログラムが不適切なため、停車中のDPR(排出ガス浄化装置)の自動再生時のポスト噴射による燃料がEGR回路に廻り込み、排気ガス再循環(EGR)クーラで冷却され、カーボンデポジットが生成、堆積することでEGRクーラが閉塞するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ターボのタービン翼が欠損し、エンジンチェックランプが点灯するとともに出力不足になり、円滑な走行が出来なくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンの制御プログラムを書き換えるとともに、エキゾーストブレーキを対策品に交換、EGRクーラ、EGRバルブ、ターボ、EGRパイプを新品に交換する。		
不具合件数	7件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3245のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	LJG-HU8JLGP	「日野 ブルーリボンシティー」	HU8JLG-40011~HU8JLG-40162	133	
	LNG-HU8JLGP		平成22年7月13日~平成25年9月9日		
	LJG-HU8JMGP		HU8JMG-40011~HU8JMG-40113	103	
	LNG-HU8JMGP		平成22年10月5日~平成25年3月29日		
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年7月13日~平成25年9月9日	(計236台)	

備考) 本件は、平成23年11月24日付け届出番号「2854」にてリコール届出したものと同様な不具合であるが、新たな原因が判明したため、改善措置の内容を見直して新たに届出するものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。