

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 25 年 12 月 19 日

リコール届出番号	外-2000	リコール開始日	平成 25 年 12 月 19 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 アラン・ハリス 製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクショーン・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	制動倍力装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンのインテーク側カムシャフトにおいて、構成部品の設計が不適切なものがある。そのため、制動倍力装置に供給される負圧を生成するバキュームポンプへ潤滑オイルが十分に供給されず、バキュームポンプが潤滑不良で固着して、制動倍力装置へ負圧が供給されなくなることにより、最悪の場合、制動停止距離が長くなるおそれがある。		
改善措置の内容	インテーク側カムシャフトが不具合品であるか及び潤滑オイルの供給状態を点検する。 当該シャフトが不具合品であり、潤滑オイルが十分に供給されていない場合は、当該シャフトを対策品に交換するとともにバキュームポンプを新品に交換する。 当該シャフトが不具合品であり、潤滑オイルが十分に供給されている場合は、当該シャフトに対策品のクランピングスリーブを装着する。		
不具合件数	44 件	事故の有無	0 件
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクト メールでリコールの内容について通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2000 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考		
BMW	DBA-3B20	「BMW 320i」	WBA3B16060NP41774 ～ WBA3B16090NP59234 平成 24 年 5 月 9 日 ～ 平成 25 年 7 月 16 日	820			
			WBA3B160X0NP46962 ～ WBA3B16070NP59989 平成 24 年 8 月 13 日 ～ 平成 25 年 7 月 29 日	1,645			
			WBA3B16090NP78883 ～ WBA3B16020NP81124 平成 24 年 6 月 27 日 ～ 平成 25 年 4 月 15 日	27			
			WBA3B160X0NP79668 ～ WBA3B16030NP81357 平成 24 年 8 月 24 日 ～ 平成 25 年 7 月 1 日	80			
			WBA3C320X0F097012 ～ WBA3C32010F097478 平成 24 年 6 月 28 日 ～ 平成 24 年 10 月 29 日	30			
			WBA3C32040F097023 ～ WBA3C32040F097491 平成 24 年 7 月 2 日 ～ 平成 24 年 10 月 30 日	135			
			WBA3G72030F185007 ～ WBA3G72030F185489 平成 24 年 11 月 2 日 ～ 平成 25 年 1 月 10 日	179			
			WBA3G72010F185040 ～ WBA3G72050F185476 平成 24 年 11 月 6 日 ～ 平成 25 年 1 月 10 日	9			
			WBA3C32020F803003 ～ WBA3C32010F803252 平成 24 年 11 月 5 日 ～ 平成 24 年 11 月 16 日	89			
			WBA3C32080F803166 ～ WBA3C32090F803239 平成 24 年 11 月 15 日 ～ 平成 24 年 11 月 16 日	5			
			WBA3C36030NP38811 ～ WBA3C36070NP39279 平成 24 年 11 月 19 日 ～ 平成 25 年 7 月 18 日	166			
			WBA3C36030NP38839 ～ WBA3C360X0NP38983 平成 24 年 12 月 6 日 ～ 平成 25 年 1 月 22 日	6			
			WBA3H12000F493603 ～ WBA3H12060F493895 平成 25 年 2 月 26 日 ～ 平成 25 年 6 月 6 日	76			
			WBA3H12030F493627 ～ WBA3H120X0F493754 平成 25 年 3 月 8 日 ～ 平成 25 年 4 月 11 日	2			
			WBA3G72080F942502 ～ WBA3G72060F943678 平成 25 年 1 月 10 日 ～ 平成 25 年 5 月 27 日	397			
			WBA3G72060F942563 ～ WBA3G72040F943730 平成 25 年 1 月 11 日 ～ 平成 25 年 6 月 5 日	33			
			DBA-3X20	「BMW 320i クランツァーリスモ」	WBA3X120X0DZ68303 ～ WBA3X120X0DZ68799 平成 25 年 2 月 25 日 ～ 平成 25 年 5 月 13 日	110	
					WBA3X12000D371600 ～ WBA3X120X0D371717 平成 25 年 5 月 13 日 ～ 平成 25 年 6 月 10 日	48	
	DBA-3A20	「BMW 328i」	WBA3A52010F113051 ～ WBA3A520X0F113422 平成 23 年 10 月 26 日 ～ 平成 23 年 11 月 17 日	7			
			WBA3A52040F253322 ～ WBA3A520X0F255060 平成 23 年 12 月 5 日 ～ 平成 24 年 2 月 17 日	4			
WBA3A56080NP02940 ～ WBA3A56010NP03976 平成 24 年 7 月 9 日 ～ 平成 24 年 7 月 18 日			25				
WBA3A52060F360372 平成 24 年 8 月 1 日			1				
WBA3A56000NR02047 ～ WBA3A56040NR04738 平成 24 年 7 月 18 日 ～ 平成 25 年 4 月 10 日			39				
WBA3A56050NR02402 ～ WBA3A560X0NR06140 平成 24 年 8 月 14 日 ～ 平成 25 年 7 月 24 日			118				

	「BMW 328i ツーリング」	WBA3G52090A269009 ~ WBA3G52070A269302 平成 24 年 6 月 22 日 ~ 平成 24 年 10 月 11 日	65	
		WBA3G52030A269085 ~ WBA3G52000A269495 平成 24 年 6 月 28 日 ~ 平成 25 年 1 月 8 日	56	
		WBA3G52040F399802 ~ WBA3G52090F999506 平成 25 年 1 月 10 日 ~ 平成 25 年 5 月 28 日	23	
		WBA3G52060F399851 ~ WBA3G52000F399862 平成 25 年 1 月 30 日 ~ 平成 25 年 2 月 6 日	5	
DBA-3X28	「BMW 328i クラシック」	WBA3X32010DZ22807 ~ WBA3X320X0DZ23082 平成 25 年 2 月 25 日 ~ 平成 25 年 5 月 8 日	26	
DBA-XG20	「BMW 523i」	WBAXG12040DV99276 平成 23 年 9 月 20 日	1	
		WBAXG12060DW33606 ~ WBAXG120X0DW35374 平成 23 年 9 月 26 日 ~ 平成 23 年 11 月 25 日	3	
		WBAXG12080DX50376 ~ WBAXG12020DX53208 平成 24 年 6 月 29 日 ~ 平成 25 年 2 月 5 日	45	
		WBAXG12010DX50462 ~ WBAXG12000DX54096 平成 24 年 7 月 4 日 ~ 平成 25 年 3 月 21 日	551	
		WBAXG12030D291306 ~ WBAXG12090D291911 平成 25 年 3 月 21 日 ~ 平成 25 年 5 月 6 日	55	
DBA-XL20	「BMW 523i ツーリング」	WBAXL12030DT99002 ~ WBAXL12080DT99397 平成 23 年 8 月 30 日 ~ 平成 23 年 10 月 10 日	4	
		WBAXL12080DW67252 ~ WBAXL12030DW67451 平成 24 年 7 月 3 日 ~ 平成 25 年 2 月 5 日	11	
		WBAXL12020DW67263 ~ WBAXL12090DW67499 平成 24 年 7 月 10 日 ~ 平成 25 年 3 月 5 日	81	
		WBAXL12060DZ78808 ~ WBAXL12020DZ78983 平成 25 年 3 月 12 日 ~ 平成 25 年 6 月 10 日	78	
DBA-XG28	「BMW 528i」	WBAXG32070C593683 平成 23 年 10 月 10 日	1	
		WBAXG31000DW40645 ~ WBAXG31060DW43789 平成 24 年 6 月 29 日 ~ 平成 25 年 2 月 5 日	5	
		WBAXG310X0DW40765 ~ WBAXG31030DW44592 平成 24 年 7 月 9 日 ~ 平成 25 年 3 月 15 日	48	
		WBAXG320X0DX82774 ~ WBAXG32080DX83390 平成 24 年 7 月 3 日 ~ 平成 24 年 10 月 4 日	8	
		WBAXG32010DX82792 ~ WBAXG32010DX83392 平成 24 年 7 月 5 日 ~ 平成 24 年 10 月 4 日	69	
		WBAXG32020D121501 ~ WBAXG32020D122292 平成 24 年 10 月 4 日 ~ 平成 25 年 5 月 17 日	124	
		WBAXG32050D121508 ~ WBAXG32060D122182 平成 24 年 10 月 9 日 ~ 平成 25 年 4 月 16 日	13	
		WBAXG31060D244591 ~ WBAXG31070D244759 平成 25 年 3 月 26 日 ~ 平成 25 年 4 月 8 日	3	
DBA-XL28	「BMW 528i ツーリング」	WBAXL32010C941358 ~ WBAXL32020C941644 平成 23 年 10 月 14 日 ~ 平成 25 年 2 月 5 日	8	
		WBAXL32060C941565 ~ WBAXL320X0C941679 平成 24 年 7 月 5 日 ~ 平成 25 年 5 月 14 日	33	
DBA-VL20	「BMW X1 sDrive 20i」	WBAVL92010VU20428 ~ WBAVL92090VU22704 平成 24 年 7 月 2 日 ~ 平成 25 年 3 月 11 日	48	
		WBAVL92060VU20473 ~ WBAVL92050VU22795 平成 24 年 7 月 5 日 ~ 平成 25 年 3 月 22 日	530	

DBA-VM20	「BMW X1 xDrive 20i」	WBAVM120X0VM57427 ~ WBAVM12050VM57805 平成 23 年 9 月 2 日 ~ 平成 23 年 10 月 14 日	7		
		WBAVM92050VL66788 平成 23 年 10 月 4 日	1		
		WBAVM12060VT52237 ~ WBAVM12020VT52557 平成 24 年 6 月 15 日 ~ 平成 25 年 3 月 16 日	7		
		WBAVM120X0VT52273 ~ WBAVM12040VT52642 平成 24 年 7 月 6 日 ~ 平成 25 年 4 月 30 日	71		
		WBAVL92000VX84517 ~ WBAVL92030VX85094 平成 25 年 3 月 27 日 ~ 平成 25 年 6 月 4 日	109		
		WBAVL92080VX85091 ~ WBAVL92080VX85155 平成 25 年 5 月 31 日 ~ 平成 25 年 6 月 7 日	3		
	「BMW X1 xDrive 28i」	WBAVM92040VT56110 ~ WBAVM92080VT58491 平成 23 年 11 月 18 日 ~ 平成 24 年 12 月 20 日	57		
		WBAVM92020VT57806 ~ WBAVM92040VT59170 平成 24 年 7 月 4 日 ~ 平成 25 年 5 月 30 日	540		
	DBA-WX20	「BMW X3 xDrive 20i」	WBAWX320800B25929 ~ WBAWX320300B27846 平成 24 年 6 月 27 日 ~ 平成 25 年 7 月 14 日	70	
			WBAWX320700B26103 ~ WBAWX320100B27814 平成 24 年 8 月 9 日 ~ 平成 25 年 6 月 25 日	407	
		「BMW X3 xDrive 28i」	WBAWX92070L998716 ~ WBAWX92040L999483 平成 24 年 7 月 24 日 ~ 平成 25 年 3 月 19 日	4	
WBAWX92020L998784 ~ WBAWX92010L999618 平成 24 年 8 月 18 日 ~ 平成 25 年 6 月 20 日			89		
WBAWX92090LL18931 ~ WBAWX92040LL18996 平成 24 年 6 月 25 日 ~ 平成 24 年 7 月 18 日			9		
DBA-LL20	「BMW Z4 sDrive 20i」	WBALL320X0E749844 ~ WBALL32070E750112 平成 23 年 9 月 3 日 ~ 平成 23 年 10 月 17 日	3		
		WBALL32060J080740 ~ WBALL32090J081851 平成 24 年 5 月 22 日 ~ 平成 25 年 6 月 5 日	16		
		WBALL32020J080914 ~ WBALL32070J081816 平成 24 年 7 月 6 日 ~ 平成 25 年 5 月 28 日	127		
12 型式	16 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 23 年 8 月 30 日 ~ 平成 25 年 7 月 29 日	計 7,465 台		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。