

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年6月23日

リコール届出番号	3375	リコール開始日	平成26年6月23日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 伊東 孝紳		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の成型工程が不適切又は成型後の吸湿防止措置が不適切なため、密度が不足したガス発生剤が組み込まれたものがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇し、インフレーター容器が破損して飛び散り、出火したり乗員が負傷するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、当該インフレーターを良品に交換する。なお、改善措置用部品の準備に時間を要することから、部品が供給できるまでの暫定措置として、助手席用エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザー部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。			
不具合件数	0件	事故の有無	なし	
発見の動機	取引先からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3375のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	LA-RN1	「ストリーム」	RN1-1000007～RN1-1054729 平成12年8月2日～平成13年9月25日	182	
			RN1-1100415～RN1-1136642 平成13年10月3日～平成14年8月29日	16,931	
			RN1-1200003～RN1-1221400 平成14年8月29日～平成15年8月26日	16,837	
			RN1-5000006～RN1-5000059 平成14年2月26日～平成14年8月7日	41	
			RN1-5100001～RN1-5100079 平成14年10月3日～平成15年4月26日	74	
	LA-RN2		RN2-1000238～RN2-1008092 平成12年10月17日～平成13年9月5日	41	
			RN2-1100165～RN2-1104589 平成13年10月9日～平成14年8月26日	1,869	
			RN2-1200001～RN2-1202892 平成14年8月29日～平成15年7月17日	2,272	
			RN2-5000003～RN2-5000017 平成14年3月5日～平成14年8月22日	14	
			RN2-5100001～RN2-5100018 平成14年10月4日～平成15年4月25日	17	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考		
ホンダ	LA-RN3	「ストリーム」	RN3-1000016～RN3-1057692 平成12年8月2日～平成13年9月24日	236			
			RN3-1100261～RN3-1120170 平成13年10月2日～平成14年8月29日	8,661			
			RN3-1200002～RN3-1210712 平成14年9月3日～平成15年7月28日	8,112			
			RN3-5000002～RN3-5000055 平成14年2月21日～平成14年8月20日	44			
			RN3-5100001～RN3-5100051 平成14年10月3日～平成15年4月26日	46			
	LA-RN4		RN4-1000322～RN4-1009545 平成13年1月15日～平成13年9月22日	43			
			RN4-1100577～RN4-1104124 平成13年11月1日～平成14年8月27日	1,518			
			RN4-1200002～RN4-1202270 平成14年9月3日～平成15年7月21日	1,797			
			RN4-5000003～RN4-5000010 平成14年3月27日～平成14年8月6日	7			
			RN4-5100001～RN4-5100013 平成14年10月9日～平成15年4月25日	13			
			LA-GD1	「フィット」	GD1-1000299～GD1-1099999 平成13年6月13日～平成13年12月28日	15,417	
	GD1-1100000～GD1-1199999 平成13年12月26日～平成14年7月5日				90,012		
	GD1-1200000～GD1-1279828 平成14年6月22日～平成14年11月1日				69,105		
	GD1-1500002～GD1-1568299 平成14年11月4日～平成15年3月28日				63,785		
	GD1-8000117～GD1-8001319 平成13年10月15日～平成14年10月25日				974		
	GD1-8100001～GD1-8100398 平成14年11月12日～平成15年3月26日				386		
	LA-GD2				GD2-1000265～GD2-1030182 平成13年7月26日～平成14年11月4日	20,572	
					GD2-1500001～GD2-1514000 平成14年11月4日～平成15年9月19日	9,466	
					GD2-8000030～GD2-8000242 平成13年12月3日～平成14年10月23日	178	
					GD2-8100001～GD2-8100072 平成14年11月14日～平成15年4月25日	67	
LA-GD3	GD3-1500005～GD3-1555068 平成14年9月2日～平成15年9月26日	42,393					
	GD3-8000001～GD3-8000170 平成14年10月18日～平成15年4月26日	163					
LA-GD4	GD4-1500006～GD4-1507800 平成14年9月2日～平成15年9月9日	5,933					
	GD4-8000001～GD4-8000043 平成14年10月24日～平成15年4月26日	43					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	UA-GD1	「フィット」	GD1-1700001～GD1-1760860 平成15年4月3日～平成15年9月29日	8,800	
			GD1-8200001～GD1-8200058 平成15年4月15日～平成15年4月25日	54	
	LA-ES1	「シビック フェリオ」	ES1-1000039～ES1-1011240 平成12年8月29日～平成13年9月6日	38	
			ES1-1100159～ES1-1102894 平成13年9月28日～平成14年9月27日	1,796	
			ES1-1300003～ES1-1301434 平成14年10月8日～平成15年7月7日	1,019	
	LA-ES2		ES2-1000119～ES2-1001677 平成12年9月5日～平成13年7月6日	15	
			ES2-1100049～ES2-1101361 平成13年10月12日～平成14年9月25日	884	
			ES2-1200001～ES2-1200845 平成14年10月9日～平成15年7月8日	600	
	LA-ES3		ES3-1000638～ES3-1001611 平成12年11月13日～平成13年7月9日	5	
			ES3-1100014～ES3-1100679 平成13年10月5日～平成14年9月26日	471	
			ES3-1200001～ES3-1200775 平成14年6月4日～平成15年5月13日	709	
			ES3-8100050～ES3-8100372 平成14年1月10日～平成14年9月2日	285	
			ES3-8200001～ES3-8200185 平成14年10月21日～平成15年6月5日	147	
	UA-ES1		ES1-1200009～ES1-1204090 平成13年9月25日～平成14年9月27日	2,816	
			ES1-1400002～ES1-1402710 平成14年10月4日～平成15年8月21日	1,476	
	ZA-ES9	「シビック ハイブリッド」	ES9-1000029～ES9-1002333 平成13年12月1日～平成14年9月26日	1,898	
			ES9-1100004～ES9-1100562 平成14年10月3日～平成15年3月28日	478	
	LA-RD4	「CR-V」	RD4-1000012～RD4-1006093 平成13年9月6日～平成14年9月30日	3,768	
			RD4-1100002～RD4-1102910 平成14年10月2日～平成15年8月28日	1,809	
	LA-RD5		RD5-1000049～RD5-1018362 平成13年9月6日～平成14年9月30日	9,613	
RD5-1100002～RD5-1107010 平成14年10月2日～平成15年7月3日			5,207		
LA-GB1	「モビリオ」	GB1-1000050～GB1-1051802 平成13年12月5日～平成14年12月3日	45,205		
		GB1-1100001～GB1-1108410 平成14年12月9日～平成15年4月1日	8,171		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	LA-GB2	「モビリオ」	GB2-1000021～GB2-1009217 平成13年12月7日～平成14年12月4日	7,903	
			GB2-1100005～GB2-1103525 平成14年12月9日～平成15年9月29日	2,185	
	UA-GB1		GB1-1200001～GB1-1210373 平成15年5月13日～平成15年10月6日	2,759	
	LA-GK1	「モビリオ スパイク」	GK1-1000003～GK1-1045534 平成14年9月4日～平成16年1月26日	30,999	
	LA-GK2		GK2-1000004～GK2-1008891 平成14年9月4日～平成15年10月3日	6,268	
	LA-JD1	「ザッツ」	JD1-1000005～JD1-1045397 平成14年1月24日～平成15年12月23日	32,782	
			JD1-2000003～JD1-2009827 平成14年1月24日～平成16年1月15日	7,830	
			JD1-8000001～JD1-8000009 平成14年9月6日～平成15年3月28日	9	
	LA-JD2		JD2-1000005～JD2-1007334 平成14年1月24日～平成15年9月25日	5,479	
			JD2-2000013～JD2-2002336 平成14年1月24日～平成15年3月28日	2,089	
			JD2-8000001 平成15年1月27日	1	
	ABA-JD1		JD1-1100014～JD1-1141725 平成16年2月4日～平成17年12月14日	109	
			JD1-2100389～JD1-2103234 平成16年6月4日～平成17年10月24日	11	
			JD1-8300172～JD1-8300223 平成17年3月18日～平成17年9月17日	2	
			JD1-8400040 平成16年12月10日	1	
	ABA-JD2		JD2-1100654～JD2-1106396 平成16年9月14日～平成17年12月21日	25	
			JD2-2100189～JD2-2100200 平成16年9月7日～平成16年9月14日	2	
	LA-CL7	「アコード」	CL7-1000013～CL7-1003752 平成14年10月2日～平成16年1月20日	2,475	
	LA-CL8		CL8-1000015～CL8-1001403 平成14年10月3日～平成15年11月1日	1,041	
	LA-CL9		CL9-1000022～CL9-1008612 平成14年9月3日～平成15年11月1日	6,961	
	UA-CL7		CL7-3000010～CL7-3011395 平成14年10月2日～平成15年12月12日	8,036	
ABA-CL7	CL7-1050119～CL7-1051236 平成16年2月18日～平成16年9月23日		18		
CBA-CL7	CL7-3050232～CL7-3053750 平成16年3月1日～平成16年9月23日		17		
ABA-CL8	CL8-1050096～CL8-1050348 平成16年3月22日～平成16年7月28日		4		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	ABA-CL9	「アコード」	CL9-1050116～CL9-1051610 平成16年2月18日～平成16年9月27日	14	
	LA-CM2	「アコード ワゴン」	CM2-1000020～CM2-1005902 平成14年10月7日～平成15年10月8日	5,063	
	LA-CM3		CM3-1000024～CM3-1002389 平成14年10月29日～平成15年12月24日	1,797	
	UA-CM2		CM2-3000010～CM2-3006786 平成14年10月7日～平成15年9月29日	5,313	
	ABA-CM2		CM2-1050013～CM2-1050354 平成16年2月6日～平成16年9月9日	5	
	CBA-CM2		CM2-3050116～CM2-3051156 平成16年2月25日～平成16年9月28日	10	
	ABA-CM3		CM3-1050060 平成16年3月12日	1	
(計39型式)	(計10車種)		(製作期間の全体の範囲) 平成12年8月2日～平成17年12月21日	(計601,722台)	

(備考)

本件は、平成25年4月11日付け、届出番号「3141」にてリコール届出を行ったものであるが、取引先から入手した対象インフレータ製造番号に不備があると判断したため、対象車両の範囲を見直すものである。

リコール対象車の車台番号には、対象とならない車両も含まれる。

リコール対象車の台数確定日：平成26年7月2日