

連絡先 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年5月14日

リコール届出番号	3565	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 三井 正則 問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置(インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席用エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、市場回収品を調査した結果、インフレーター容器に気密不良のものがあることを確認した。そのため、長期間使用する過程で大気中の水分がインフレーター内部に浸入し、ガス発生剤が吸湿してエアバッグ展開時に正常に展開しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、予防的措置としてインフレーターを新品と交換する。 なお、交換部品については全数回収して原因調査を実施する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	市場回収品の調査結果による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3565のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	TA-L250S	「ミラ」	L250S-0027225～L250S-0117198 平成15年5月27日～平成18年3月22日	62,547	
			L250S-1022639～L250S-1101613 平成15年5月27日～平成17年12月19日	50,041	
			L250S-2000003～L250S-2010733 平成17年2月15日～平成17年11月21日	10,729	
	LE-L250V UE-L250V GBD-L250V		L250V-0013061～L250V-0071535 平成15年5月27日～平成18年3月22日	34,679	
			L250V-1000003～L250V-1006419 平成17年9月23日～平成17年12月19日	4,318	
	TA-L260S		L260S-0003848～L260S-0020132 平成15年5月27日～平成18年3月22日	10,249	
			L260S-1005376～L260S-1018359 平成15年5月27日～平成17年12月19日	6,778	
			L260S-2000003～L260S-2001800 平成17年2月15日～平成17年11月18日	1,796	

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ダイハツ	LE-L260V	「ミラ」	L260V-0001428～L260V-0008223 平成15年5月28日～平成18年3月21日	3,982	
			L260V-1000003～L260V-1000637 平成17年9月23日～平成17年12月17日	420	
	DBA-L235S	「エッセ」	L235S-0000065～L235S-0021747 平成17年11月28日～平成18年3月27日	14,156	
	CBA-L245S		L245S-0000060～L245S-0003580 平成17年11月28日～平成18年3月22日	2,158	
	LE-S320V GBD-S320V HAD-S320V	「ハイゼット」	S320V-0000074～S320V-0047283 平成16年11月29日～平成18年3月22日	37,295	
	LE-S330V GBD-S330V		S330V-0000068～S330V-0023312 平成16年11月29日～平成18年3月24日	19,107	
	LE-S320W	「ハイゼット デッキバン」	S320W-0000053～S320W-0000515 平成17年1月20日～平成18年3月21日	463	
	LE-S330W		S330W-0000051～S330W-0000778 平成17年1月20日～平成18年3月22日	728	
(計15型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年5月27日～平成18年3月27日	(計 259,446 台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。