

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL03-5253-8111(内線 42354)
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年6月10日

リコール届出番号	外-2342	リコール開始日	平成28年6月10日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役社長 石井 澄人 (製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社) 問い合わせ先：GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276)		
不具合の部位(部品名)	前照灯 (ヘッドランプ・ロービーム・リレー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前照灯において、ロービームを制御しているリレーの製造が不適切なため、リレー内部の素子と基板のはんだ付けが不十分なものがある。そのため、エンジンの熱によりはんだ付け部の電気抵抗が増加すると、通電時に発熱してリレーが損傷し、ロービームが点灯しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ロービームを制御しているリレーを対策品に交換する。		
不具合件数	国内 0件	事故の有無	なし
発見の動機	海外からの不具合情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に対する周知させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2342 ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シボレー	GH-T360	「トレイルブレイザー」	1GNDT13S462288041 ~ 1GNDT13S762321985 平成18年1月17日~平成18年2月4日	51	スズキ株式会社 輸入販売車両
	GH-T370L		1GNET16S466148631 ~ 1GNET16S266160406 平成18年1月17日~平成18年2月4日	115	スズキ株式会社 輸入販売車両
	GH-T370V		1GNET16M966148593 ~ 1GNET16M766160466 平成18年2月22日~平成18年3月29日	80	スズキ株式会社 輸入販売車両
	(計3型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成18年1月17日~平成18年3月29日	246	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。