

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年11月24日

リコール届出番号	3940	リコール開始日	平成28年11月25日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（自動変速機）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動変速機において、シフトレバーに連結している油路切替レバー支点部の強度が不足しているため、想定外の素早いシフト操作を繰り返すと支点部が摩耗してガタが生じることがある。そのため、シフト位置に応じた油路の切替えができなくなり、走行不能になったり、Pレンジ以外で前進や後退するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、自動変速機の油路切替レバーを対策品に交換する。		
不具合件数	6件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3940のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	ADF-KDH201V LDF-KDH201V ADF-KDH201K LDF-KDH201K	「ハイエース」 「レジアスエース」	KDH201-0052590～KDH201-0094954 平成21年12月 8日～平成24年 4月26日	19,984	
	ADF-KDH201K改 LDF-KDH201K改		KDH201-5004229～KDH201-5009192 平成21年12月 9日～平成24年 3月 1日	3,034	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	ADF-KDH206V LDF-KDH206V	「ハイエース」 「レジアスエース」	KDH206-6001921～KDH206-6004897 平成21年12月 9日～平成24年 3月 7日	2,093	
	ADF-KDH206K LDF-KDH206K ADF-KDH206K改 LDF-KDH206K改		KDH206-8022223～KDH206-8047022 平成21年12月 8日～平成24年 3月29日	18,835	
	ADF-KDH211K LDF-KDH211K		KDH211-8002561～KDH211-8003832 平成21年12月 8日～平成24年 2月16日	1,198	
	ADF-KDH221K LDF-KDH221K		KDH221-0005888～KDH221-0009251 平成21年12月11日～平成24年 2月16日	1,221	
	ADF-KDH223B LDF-KDH223B ADF-KDH223B改 LDF-KDH223B改		KDH223-0007642～KDH223-0013313 平成21年12月 9日～平成24年 2月17日	1,378	
	CBF-TRH211K		TRH211-8002524～TRH211-8004194 平成21年12月 8日～平成24年 2月28日	1,553	
	CBF-TRH216K		TRH216-8002432～TRH216-8003931 平成21年12月 9日～平成24年 3月20日	1,292	
	CBF-TRH221K		TRH221-0019401～TRH221-0032388 平成21年12月 9日～平成24年 2月16日	2,155	
	CBF-TRH223B CBF-TRH223B改		TRH223-6076900～TRH223-6124208 平成21年12月 9日～平成24年 2月28日	1,642	
	CBF-TRH226K		TRH226-0007162～TRH226-0010138 平成21年12月 9日～平成24年 2月16日	1,888	
	CBF-TRH228B CBF-TRH228B改		TRH228-0002974～TRH228-0004660 平成21年12月10日～平成24年 3月 1日	1,548	
	CBA-TRH214W	「ハイエース」	TRH214-0017716～TRH214-0027823 平成21年12月 8日～平成24年 4月 4日	8,340	
	CBA-TRH219W		TRH219-0009593～TRH219-0014547 平成21年12月 9日～平成24年 3月 6日	4,604	
	CBA-TRH224W CBA-TRH224W改		TRH224-0007594～TRH224-0010056 平成21年12月11日～平成24年 2月15日	1,778	
	CBA-TRH229W CBA-TRH229W改		TRH229-0004961～TRH229-0006290 平成21年12月 9日～平成24年 2月15日	1,229	
	CBF-TRH221S	「トヨタ救急車」	TRH221-0019438～TRH221-0032468 平成21年12月14日～平成24年 2月21日	147	
	CBF-TRH226S		TRH226-0007229～TRH226-0010149 平成22年 1月11日～平成24年 2月18日	889	
	(計36型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年12月 8日～平成24年 4月26日	(計74,808台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。