

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 29 年 3 月 24 日

リコール届出番号	外-2443	リコール開始日	平成 29 年 3 月 24 日
届出者の氏名又は名称	マセラティ ジャパン株式会社 日本に於ける代表者 ガイド ジョバネッリ	製作国：イタリア 製作車名：マセラティ社 問合せ先：マセラティ コールセンター TEL：0120-965120	
不具合の部位	動力伝達装置 (シフトレバー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	変速機のシフトレバーにおいて、シフトポジションを選択後に当該レバーは中央位置に戻る構造のため、車両が停止する前にPレンジにシフトしようとしてもできないが、運転者はPレンジにシフトしたものと誤認することがある。そのため、駐車ブレーキをかけずに車外に出ると車両が動き出すおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、車両のコントロールユニットのソフトウェアの書換えを行い、特定の条件下で、自動的にギアがPレンジにシフトするようにする。また、ドアの開放をより確実に検知するため、ドアラッチを対策品と交換する。本機能に関わる取扱説明書の追補を発行し、ユーザーに配布する。		
不具合件数	国内：0件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	イタリア本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を把握しているので機関誌等への掲載は行わない。 ・改善実施車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2443 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象 車の台数	備考
マセラティ	ABA-MG30B	「ギブリ」	ZAMSS57C001091106～ZAMSS57C001129139 (平成 26 年 3 月 7 日～平成 27 年 7 月 22 日)	357 台	
	ABA-MG30A		ZAMRS57J001081653～ZAMRS57C001129137 (平成 25 年 10 月 15 日～平成 26 年 10 月 11 日)	384 台	
	ABA-MG30AA		ZAMRT57J001081663～ZAMRT57J001129117 (平成 25 年 10 月 15 日～平成 26 年 10 月 23 日)	139 台	
	ABA-MQP38A	「クアトロ ポルテ」	ZAMPP56J001069934～ZAMPP56C001128233 (平成 25 年 4 月 17 日～平成 26 年 8 月 25 日)	265 台	
	ABA-MQP30A		ZAMRP56J001077198～ZAMRP56C001125188 (平成 25 年 9 月 12 日～平成 27 年 7 月 22 日)	330 台	
	ABA-MQP30AA		ZAMRR56J001075379～ZAMRR56J001125180 (平成 25 年 9 月 12 日～平成 26 年 8 月 27 日)	98 台	
(計 6 型式)	(計 2 車種)	(輸入期間全体の範囲) 平成 25 年 4 月 17 日～平成 27 年 7 月 22 日	(計 1,573 台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。