

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL : 03-5253-8111 内線 : 42354

アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

平成 29 年 5 月 31 日

リコール届出番号	外-2426	リコール開始日	平成 29 年 5 月 31 日	
届出者の氏名又は名称	ドゥカティジャパン株式会社 代表取締役社長 ティエリ・ムテルドゥ		製作国 : イタリア 製作者名 : DUCATI MOTOR HOLDING SpA 問合せ先 : ドゥカティジャパンお客様相談窓口 0120-030-292	
不具合の部位 (部品名)	サイドスタンド (ピボットボルト)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	サイドスタンドにおいて、当該スタンドとサイドスタンドブラケットを締結するボルト (ピボットボルト) の選定が不適切なため、規定トルクで締め付けても締結力が不足し、走行時の振動等により、ナットが緩むことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、サイドスタンドの位置を検出できず、安全装置が誤作動し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ピボットボルトを対策品に交換し、規定トルクで締め付け後、安全装置が正常に作動するか確認する。			
不具合件数	① 3 件	事故の有無	① 0 件	
発見の動機	イタリア本社からの報告による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> • 使用者 : ダイレクトメール等にて通知する。 • 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関紙に掲載する。 • 改善実施済車 : フレームヘッド左側に外-2426 のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ドゥカティ	EBL-K102	ドゥカティスクランブラー アイコン	MLOK102JAFT000001~MLOK102JAHT012159 平成27年5月8日~平成29年4月13日	803台	
		ドゥカティスクランブラー アーバンエンデューロ	MLOK102JAFT002871~MLOK102JAFT007844 平成27年5月18日~平成28年1月29日	127台	
		ドゥカティスクランブラー クラシック	MLOK102JAFT002866~MLOK102JAGT009774 平成27年5月18日~平成28年4月14日	156台	
		ドゥカティスクランブラー フルスロットル	MLOK102JAFT002866~MLOK102JAGT011765 平成27年5月18日~平成28年2月10日	209台	
		ドゥカティスクランブラー フラットトラックプロ	ZDMK102JAGB013088~ZDMK102JAGB017549 平成28年4月19日~平成28年7月12日	46台	
		ドゥカティスクランブラー イタリアインディペンデント	ZDMK102JAGB015539~ZDMK102JAGB019779 平成28年5月30日~平成28年11月24日	114台	
	EBL-KA00	ドゥカティスクランブラー シックスティ2	MLOKA00AAGT000013~MLOKA00AAHT002128 平成28年2月8日~平成29年4月13日	503台	
	計2型式	計7車種	輸入期間全体の範囲 平成27年5月8日~平成29年4月13日	1958台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。