

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年10月23日

リコール届出番号	4131	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 下 義生 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	走行装置（フロントハブベアリング（アウターベアリング））		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックの低床4軸車において、整備解説書で指示したフロントハブベアリングの予圧の設定値が不適切なため、ベアリングの予圧が過大に設定されることがある。また、整備時にアウターベアリングを挿入する際、ベアリングのころ等を傷つけると、過大に設定された予圧により、ころの表面が剥離することがある。そのため、アウターベアリングにガタが生じ、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキが引き摺り、最悪の場合、火災や脱輪に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該アウターベアリングを新品に交換し、適切な予圧の設定値で正確にベアリングを組付ける。併せて、使用者ならびに自動車整備事業者に向けて、適切なフロントハブベアリングの整備要領について啓発する。		
不具合件数	76件	事故の有無	火災55件、物損3件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4131のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	KS-FW1EBWG KS-FW1EBWJ PK-FW1EBWG PK-FW1EBWJ	「日野 プロフィア」	FW1EBW-10015～FW1EBW-10087 平成15年11月7日～平成18年2月1日	71	
	KS-FW1ETWA PK-FW1ETWA		FW1ETW-10015～FW1ETW-10032 平成15年12月3日～平成18年1月7日	18	
	KS-FW1EWWA PK-FW1EWWA		FW1EWW-10016～FW1EWW-10168 平成15年11月7日～平成18年1月27日	153	
	KS-FW1EXJG PK-FW1EXJG		FW1EXJ-10015～FW1EXJ-10086 平成15年11月6日～平成18年1月9日	62	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	KS-FW1EXWG KS-FW1EXWJ	「日野 プロフィア」	FW1EXW-10019～FW1EXW-15553 平成 15 年 11 月 5 日～平成 18 年 2 月 7 日	4,832	
	PK-FW1EXWG PK-FW1EXWJ				
	KS-FW1EYWG KS-FW1EYWJ PK-FW1EYWG PK-FW1EYWJ		FW1EYW-10015～FW1EYW-10371 平成 15 年 11 月 13 日～平成 18 年 2 月 2 日	295	
	KS-FW1EZJG PK-FW1EZJG		FW1EZJ-10015～FW1EZJ-10189 平成 15 年 11 月 10 日～平成 18 年 1 月 5 日	172	
	KS-FW1EZWG KS-FW1EZWJ PK-FW1EZWG PK-FW1EZWJ		FW1EZW-10017～FW1EZW-10720 平成 15 年 11 月 10 日～平成 18 年 2 月 3 日	607	
	PK-FW2PTWA		FW2PTW-10015～FW2PTW-10025 平成 16 年 5 月 26 日～平成 17 年 7 月 15 日	11	
	ADG-FW1EBYG ADG-FW1EBYJ BDG-FW1EBYG BDG-FW1EBYJ BKG-FW1EBYG BKG-FW1EBYJ		FW1EBY-10015～FW1EBY-12024 平成 18 年 2 月 21 日～平成 22 年 6 月 3 日	116	
	ADG-FW1ETYA BDG-FW1ETYA		FW1ETY-10015～FW1ETY-12002 平成 18 年 2 月 22 日～平成 22 年 4 月 12 日	25	
	ADG-FW1EWYA BDG-FW1EWYA		FW1EWY-10015～FW1EWY-12039 平成 18 年 2 月 6 日～平成 22 年 6 月 15 日	250	
	ADG-FW1EXXG BDG-FW1EXXG		FW1EXX-10015～FW1EXX-12013 平成 18 年 2 月 9 日～平成 22 年 6 月 8 日	89	
	ADG-FW1EXYG ADG-FW1EXYJ BDG-FW1EXYG BDG-FW1EXYJ BKG-FW1EXYG BKG-FW1EXYJ		FW1EXY-10016～FW1EXY-19457 平成 17 年 12 月 12 日～平成 22 年 7 月 5 日	7,325	
	ADG-FW1EYYG ADG-FW1EYYJ BDG-FW1EYYG BDG-FW1EYYJ BKG-FW1EYYG BKG-FW1EYYJ		FW1EYY-10017～FW1EYY-12103 平成 18 年 2 月 10 日～平成 22 年 6 月 29 日	360	
	ADG-FW1EYZG ADG-FW1EYZJ BDG-FW1EYZG BDG-FW1EYZJ		FW1EYZ-10015～FW1EYZ-12006 平成 18 年 2 月 23 日～平成 22 年 5 月 19 日	63	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	ADG-FW1EZYG BDG-FW1EZYG	「日野 プロフィア」	FW1EZG-10015～FW1EZG-12026 平成18年2月13日～平成22年6月14日	137	
	ADG-FW1EZYG ADG-FW1EZYJ BDG-FW1EZYG BDG-FW1EZYJ BKG-FW1EZYG BKG-FW1EZYJ		FW1EZY-10015～FW1EZY-12299 平成18年2月6日～平成22年7月6日	1,079	
	BDG-FW1ATYA		FW1ATY-10015～FW1ATY-12007 平成20年5月8日～平成21年12月22日	11	
	BKG-FW1AXYG		FW1AXY-10018～FW1AXY-12013 平成19年9月12日～平成22年7月29日	24	
	BKG-FW1AZYG		FW1AZY-10015～FW1AZY-12010 平成20年2月4日～平成22年7月13日	12	
	LDG-FW1EBBG LDG-FW1EBBJ LKG-FW1EBBG LKG-FW1EBBJ QKG-FW1EBBG QKG-FW1EBBJ		FW1EBB-10015～FW1EBB-10159 平成22年7月9日～平成26年3月28日	145	
	QPG-FW1EBEG QPG-FW1EBEJ		FW1EBE-10015～FW1EBE-10098 平成26年6月17日～平成29年5月18日	84	
	LDG-FW1EWBA LKG-FW1EWBA QKG-FW1EWBA		FW1EWB-10015～FW1EWB-10341 平成22年7月22日～平成26年3月31日	326	
	QKG-FW1EWEA QPG-FW1EWEA		FW1EWE-10015～FW1EWE-10475 平成26年4月4日～平成29年5月18日	461	
	LDG-FW1EXAG QKG-FW1EXAG		FW1EXA-10015～FW1EXA-10017 平成22年8月6日～平成24年3月15日	3	
	LDG-FW1EXBG LDG-FW1EXBJ LKG-FW1EXBG LKG-FW1EXBJ QKG-FW1EXBG QKG-FW1EXBJ		FW1EXB-10016～FW1EXB-17008 平成22年6月23日～平成26年4月1日	6,975	
	QKG-FW1EXDG		FW1EXD-10015～FW1EXD-10020 平成27年12月2日～平成28年2月17日	6	
	QKG-FW1EXEG QKG-FW1EXEJ QPG-FW1EXEG QPG-FW1EXEJ		FW1EXE-10015～FW1EXE-22076 平成26年2月28日～平成29年5月19日	12,059	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	LDG-FW1EYBG LDG-FW1EYBJ LKG-FW1EYBG LKG-FW1EYBJ QKG-FW1EYBG QKG-FW1EYBJ	「日野 プロフィア」	FW1EYB-10015～FW1EYB-10236 平成 22 年 7 月 8 日～平成 26 年 3 月 28 日	221	
	LDG-FW1EYCG LKG-FW1EYCG QKG-FW1EYCG		FW1EYC-10015～FW1EYC-10028 平成 22 年 7 月 28 日～平成 25 年 12 月 18 日	14	
	QPG-FW1EYEG QPG-FW1EYEJ		FW1EYE-10015～FW1EYE-10275 平成 26 年 4 月 9 日～平成 29 年 5 月 11 日	261	
	LDG-FW1EZBG LDG-FW1EZBJ LKG-FW1EZBG LKG-FW1EZBJ QKG-FW1EZBG QKG-FW1EZBJ		FW1EZB-10016～FW1EZB-11002 平成 22 年 7 月 19 日～平成 26 年 3 月 21 日	985	
	QKG-FW1EZEG QPG-FW1EZEG QPG-FW1EZEJ		FW1EZE-10016～FW1EZE-11857 平成 26 年 4 月 4 日～平成 29 年 5 月 19 日	1,841	
	QPG-FW1ABEG		FW1ABE-10015～FW1ABE-10097 平成 26 年 4 月 2 日～平成 29 年 4 月 20 日	83	
	LDG-FW1ATBA QDG-FW1ATBA		FW1ATB-10015～FW1ATB-10023 平成 22 年 9 月 16 日～平成 25 年 8 月 21 日	9	
	QPG-FW1ATEA		FW1ATE-10015～FW1ATE-10016 平成 26 年 6 月 14 日～平成 28 年 9 月 27 日	2	
	LDG-FW1AXBG LKG-FW1AXBG QKG-FW1AXBG		FW1AXB-10015～FW1AXB-10268 平成 22 年 11 月 1 日～平成 26 年 2 月 7 日	252	
	QPG-FW1AXEG		FW1AXE-10015～FW1AXE-10226 平成 26 年 4 月 1 日～平成 29 年 4 月 22 日	210	
	QPG-FW1AYEG		FW1AYE-10015～FW1AYE-10016 平成 26 年 6 月 28 日～平成 28 年 11 月 1 日	2	
	QPG-FW1AYFG		FW1AYF-10015 平成 26 年 8 月 22 日	1	
	QPG-FW1AZEG		FW1AZE-10015～FW1AZE-10049 平成 26 年 5 月 28 日～平成 29 年 5 月 8 日	35	
	(計 121 型式)		(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 15 年 11 月 5 日～平成 29 年 5 月 19 日	(計 39,687 台)

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。