

連絡先 自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42354
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年1月25日

リコール届出番号	4180	リコール開始日	平成30年1月26日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 問い合わせ先:ダイハツお客様コールセンター 取締役社長 奥平 総一郎 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	その他の装置(冷凍庫及び保冷庫)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	冷凍庫及び保冷庫の荷室スライドドアにおいて、上部スライド機構の構造が不適切なため、当該ドアを強い力で閉めると、アッパーローラが脱落する場合がある。そのため、異音が発生し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、ローラブラケットピンがアッパーレールから外れてスライドドアが閉まらなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アッパーローラブラケットとアッパーレールを改善品と交換する。		
不具合件数	13件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4180のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	EBD-S500P	「ハイゼットトラック」	S500P-0040080～S500P-0071174 平成28年6月23日～平成29年12月11日	222	カラーアルミ 中温冷凍庫と
	EBD-S510P		S510P-0111011～S510P-0185066 平成28年7月11日～平成29年12月11日	76	カラーアルミ 保冷庫が対象
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年6月23日～平成29年12月11日	(計 298 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。