

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年2月27日

リコール届出番号	4205	リコール開始日	平成30年2月28日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 下 義生 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	かじ取装置（ドラッグリンク）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	中型トラックのドラッグリンクにおいて、ボールジョイント接合部の溶接作業が不適切なため、溶接位置が正規と異なるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ボールジョイント接合部の溶接が剥がれてボールジョイントが外れ、ハンドル操舵ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ドラッグリンクを良品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4205のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	TKG-FC7JJAA	「日野 レンジャー」	FC7JJA-10729～FC7JJA-10732	4	
	TKG-FC7JJAG		平成29年5月30日～平成29年6月5日		
	TKG-FC7JKAG		FC7JKA-11499	1	
			平成29年6月1日		
	SDG-FC9JCAA		FC9JCA-27651～FC9JCA-27690	40	
	SDG-FC9JCAP		平成29年5月30日～平成29年6月6日		
	TKG-FC9JCAA				
	TKG-FC9JCAP				
	TKG-FC9JEA		FC9JEA-12802～FC9JEA-12810	9	
TKG-FC9JEAP	平成29年5月30日～平成29年6月5日				
SDG-FC9JGAP	FC9JGA-11923～FC9JGA-11938	16			
TKG-FC9JGAA	平成29年5月30日～平成29年6月2日				
TKG-FC9JGAP					
TKG-FC9JHAA	FC9JHA-10920	1			
	平成29年6月2日				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	TKG-FC9JJAA TKG-FC9JJAG TKG-FC9JJAP	「日野 レンジャー」	FC9JJA-14754～FC9JJA-14784 平成29年5月30日～平成29年6月5日	28	
	SDG-FC9JKAP TKG-FC9JKAA TKG-FC9JKAG TKG-FC9JKAP		FC9JKA-23405～FC9JKA-23461 平成29年5月30日～平成29年6月7日	55	
	TKG-FC9JLAP		FC9JLA-12186～FC9JLA-12194 平成29年5月30日～平成29年6月2日	9	
	TKG-FC9JSAA		FC9JSA-10089 平成29年6月2日	1	
	SDG-FD7JEAA		FD7JEA-10689 平成29年5月29日	1	
	SDG-FD7JGAA		FD7JGA-10837 平成29年6月8日	1	
	TKG-FD7JKAG		FD7JKA-11582 平成29年5月26日	1	
	TKG-FD7JLAA TKG-FD7JLAG TPG-FD7JLAA TPG-FD7JLAG		FD7JLA-24949～FD7JLA-24979 平成29年5月26日～平成29年6月1日	31	
	TKG-FD7JMAG		FD7JMA-11283 平成29年5月30日	1	
	TKG-FD7JPAA TKG-FD7JPAG TPG-FD7JPAA TPG-FD7JPAG		FD7JPA-11662～FD7JPA-11668 平成29年5月26日～平成29年5月31日	7	
	TKG-FD9JGAA		FD9JGA-10702 平成29年5月26日	1	
	TKG-FD9JKAA		FD9JKA-10905～FD9JKA-10912 平成29年5月26日～平成29年6月1日	7	
	TKG-FD9JLAA TKG-FD9JLAG		FD9JLA-20302～FD9JLA-20343 平成29年5月26日～平成29年6月1日	42	
	TKG-FD9JPAA		FD9JPA-10458 平成29年5月31日	1	
	2KG-FC2ABA		FC2AB-100052～FC2AB-100057 平成29年6月1日～平成29年6月12日	5	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	2KG-FD2ABA 2KG-FD2ABG 2PG-FD2ABA 2PG-FD2ABG	「日野 レンジャー」	FD2AB-100116～FD2AB-100140 平成29年5月30日～平成29年6月8日	24	
	2KG-GX2ABA 2PG-GX2ABA		GX2AB-100083～GX2AB-100113 平成29年8月9日～平成29年9月7日	8	
	(計46型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年5月26日～平成29年9月7日	(計294台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。