

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年 4月 10日

リコール届出番号	4244	リコール開始日	平成30年4月19日
届出者の氏名又は名称	UDトラック株式会社 代表取締役社長 村上 吉弘		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301
不具合の部位（部品名）	車体（スペアタイヤキャリア）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラック及びトラクタにおいて、スペアタイヤキャリアを車体に固定するボルト／ナットの締付けが不適切なため、締付けトルクが不足し、軸力が低下していることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行時の振動等によりボルト／ナットが緩み、最悪の場合、ボルト／ナットが外れ、当該キャリアとともにスペアタイヤが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該キャリアの固定ボルト/ナットを点検し、規定トルクで締付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 4244のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-CD5AL	「クオン」	JNCMBNOC7HU026287 ～ JNCMBNOC0JU028811 平成29年9月25日 ～ 平成29年11月20日	5	
	2PG-CD5BL		JNCMB02C3HU026173 ～ JNCMB02C3JU031394 平成29年9月6日 ～ 平成30年2月12日	9	
	2PG-CD5CA		JNCMB02C2HU016413 ～ JNCMB02C5JU031896 平成29年4月28日 ～ 平成30年2月27日	209	
	2PG-CG5CA		JNCMB02G3HU017251 ～ JNCMB02G8JU031765 平成29年6月22日 ～ 平成30年2月22日	589	
	2PG-CW5AL		JNCMB02D5HU017046 ～ JNCMBNOD4JU031364 平成29年6月13日 ～ 平成30年2月12日	175	
	2PG-CW5BL		JNCMB02D1HU022941 ～ JNCMB02D4JU031767 平成29年6月19日 ～ 平成30年2月22日	27	
	2PG-GK5AAD		JNCMB22A0JU027989 ～ JNCMBPOA3JU031566 平成29年11月8日 ～ 平成30年2月16日	45	
	2PG-GK5AAE		JNCMB22A7JU029657 平成29年12月14日	1	
	(計 8 型式)	( 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年4月28日 ～ 平成30年2月27日	(計 1,060台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。