

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 30年9月5日

リコール届出番号	外-2710	リコール開始日	平成30年9月6日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 フィリップ ノアック	製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名 : アウディ株式会社 問い合わせ先 : アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	原動機 (エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンの燃料供給制御プログラムにおいて、仕様地設定が不適切なため、誤った仕様地プログラムが設定されている。そのため、NO _x の排出量が基準値を満たさないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料供給制御プログラムを適切な仕様地プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2710のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8UCZD	アウディ Q3 1.4T	WAUZZZ8U0HR055304~WAUZZZ8UXJR027399 平成28年9月3日~平成29年11月20日	355	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年9月3日~平成29年11月20日	355	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。