

国住指第3100号

平成30年12月19日

KYB株式会社

代表取締役会長兼社長執行役員 中島 康輔 殿

カヤバシステムマシナリー株式会社

代表取締役社長執行役員 廣門 茂喜 殿

国土交通省住宅局長

石田 優

免震・制振オイルダンパーの大臣認定不適合等に係る追加事象への対応等について

貴社より、平成30年11月15日に公表した不適切行為（追加事象）に関し、追加事象の内容や対象物件数の修正等の報告があったことは、極めて遺憾である。

については、「免震・制振オイルダンパーの大臣認定不適合等への対応について」（平成30年10月16日付け国住指第2302号）に加え、以下の対応を求める。

①不適切行為（追加事象）の影響を踏まえた構造安全性の確認

- ・ 来年1月末までを目途に、追加事象の影響を踏まえた構造安全性の検証を実施し、第三者機関の確認を受けること。なお、追加事象の影響を受けない事案については、従来どおり年内を目途とする。

②交換の迅速な実施

- ・ 検査機のデータ解析結果に基づき、大臣認定内容への適合が証明できないものは、所有者等と調整の上、可及的速やかに交換を進めること。

③対象物件の修正を踏まえた所有者等関係者への丁寧かつ迅速な説明

- ・ 所有者等関係者への説明体制を一層強化し、今回の不適切行為（追加事象）に伴う追加物件についても丁寧かつ迅速に説明を行うこと。