



この事故により、乗客1名が重傷を負った。

事故は、バスが信号停止から微速にて発進したところ、立っていた乗客が転倒した模様。

#### (2) 乗合バスの衝突事故

6月22日(月)午後1時56分頃、福井県の市道において、同県に営業所を置く乗合バス(コミュニティバス)が乗客3名を乗せて運行中、住宅の壁に衝突した。

この事故により、乗客1名が重傷を負い、乗客2名及びバスの運転者が軽傷を負った。

事故は、報道によると、センターラインのない直線道路において、バスの運転者はハンドル操作を誤り、道路右側のブロック塀に衝突した模様。

#### (3) 乗合バスと軽乗用車の正面衝突事故

6月23日(火)午後3時34分頃、長崎県の国道において、同県に営業所を置く乗合バス(乗客なし)が運行中、対向の軽乗用車と正面衝突した。

この事故により、軽乗用車に乗っていた者のうち、1名が死亡し、運転者及び1名が重傷、1名が軽傷を負った。なお、バスの運転者に怪我はない。

事故は、片側1車線の道路において、軽乗用車が中央線を越えて反対車線に進入してきたため、バスと正面衝突したものの。

#### (4) 乗合バスの車内事故②

6月25日(木)午後0時0分頃、北海道の国道において、道内に営業所を置く乗合バスが乗客20名を乗せて運行中、車内事故が発生した。

この事故により、乗客1名が重傷を負った。

事故は、バス停において、降車しようとした乗客2名のうち1名が降車していないにもかかわらず、バスの運転者が、他の乗客とともに降車を完了したものと見誤り、バスを発車させたことから、乗客が車内で転倒した模様。

#### (5) 法人タクシーの踏切事故

6月19日(金)午前7時25分頃、熊本県の市道と交差する踏切において、同県に営業所を置く法人タクシーが乗客1名を乗せて運行中、電車と接触した。

この事故により、タクシーの乗客1名が軽傷を負った。

事故は、タクシーが遮断機及び警報機がある踏切に対し、道路から右折進入したところ、踏切の出口付近が狭隘であったため、対向車とすれ違うことが困難となり、タクシーの車両後部が踏切内にとどまった状態で停止したことから、遮断機が下り、進行してきた電車と接触した模様。

#### (6) 法人タクシーの死傷事故

6月21日(日)午前1時40分頃、兵庫県の国道交差点において、同県に営業

















\* このメルマガについてのご意見は、< [jiko-antai@mlit.go.jp](mailto:jiko-antai@mlit.go.jp) >までお寄せください。

よくある質問（配信登録の解除方法等）

（ <http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/anzenplan2009/faq.html> ）

#### 【参考】

\* 自動車局ホームページ

（ <http://www.mlit.go.jp/jidosha/index.html> ）

\* 自動車の不具合情報はこちら

最近、自動車に乗っていたら異常発生、なんてことはありませんでしたか。そんな時は、車検証を用意して、国土交通省「自動車不具合情報ホットライン」に連絡です。皆様の声は、車種ごとに、ホームページ上で公開され、メーカーがきちんとリコールをしたり、メーカーのリコール隠しを防ぐために活用されます。

・ ホームページ受付 （ [www.mlit.go.jp/RJ/](http://www.mlit.go.jp/RJ/) ）

・ フリーダイヤル受付 0120-744-960

（平日9:30～12:00 13:00～17:30）

・ 自動音声受付 03-3580-4434（年中無休・24時間）

\* 自動車のリコール等の通知等があったときは！

使用されている自動車について、自動車ディーラーなどから、リコール又は改善対策の通知が送付されたり、その対象であることが新聞等で公表されたときは、安全・環境への影響から、その自動車の修理を行うことが必要になったということです。道路運送車両法により、自動車ユーザーは、自分の自動車が保安基準に適合するよう点検・整備する義務がありますので、忘れずに修理を受けましょう。

