

【重要なお知らせ】

タカタ製エアバッグのリコールについて


～タカタ製エアバッグのリコールの改修について～

リコール対象車には、**リコール対象である旨等のお知らせ**をお渡ししています。

◆ 次の自動車には自動車検査証の交付時にお知らせが出力されます。

リコールの改修作業が済んでいない

自動車検査証の住所に、自動車メーカーからのリコール通知が届かない



※ お知らせには、以下の内容が記載され、車検証にホチキス留めされています。

- ・タカタ製エアバッグのリコール届出番号及び対象車であること
- ・自動車検査証の住所に変更があった際は、変更の手続きが必要であること

～リコールのお知らせを受け取った場合は？～

最寄りの自動車ディーラーまたは**自動車メーカー**に連絡し、速やかに**改修作業**を実施してください。



関係メーカーの連絡先

主な車名	メーカー	問い合わせ先	ホームページ（リコール検索）
トヨタ・レクサス	トヨタ自動車	0800-700-7700	http://www.toyota.co.jp/recall-search/dc/search
ホンダ	本田技研工業	0120-112-010	http://recallsearch4.honda.co.jp/sqs/r001/R00101.do?fn=link_disp
ニッサン	日産自動車	0120-941-232	http://www.nissan.co.jp/RECALL/search.html
ダイハツ	ダイハツ工業	0800-500-0182	http://www.daihatsu.co.jp/info/recall/search/recall_search.php
三菱	三菱自動車工業	0120-324-860	http://recall.Mitsubishi-motors.co.jp/Recall/jspforward.do?page=/searchrecallstatus.jsp&prefix=
スバル	富士重工業	0120-052-215	http://recall.fhi.co.jp/lqsb/
マツダ	マツダ	0120-386-919	http://www2.mazda.co.jp/service/recall/
BMW	ビー・エム・ダブリュー	0120-269-437	http://www.bmw.co.jp/jp/ja/owners/recall_info/recall_search.html
BMWアルピナ	ニコルレーシングジャパン	044-541-3011	http://www.alpina.co.jp/recall/

メーカーのホームページには、こちらから
自動車メーカーのリコール検索ページ一覧（国土交通省ホームページ）



改修済車には、車のドア付近に右のステッカーが貼付されます。

