

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成17年4月20日

リコール届出番号	1420	リコール開始日	平成17年4月21日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ヴィルフリート・ポート TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	燃料装置(噴射管クランプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料噴射装置の高圧燃料パイプを固定するクランプの構造が不適切なため、エンジン振動によりクランプボルトが緩み、当該クランプが脱落することがある。 そのため、そのまま使用を続けると、高圧燃料パイプに亀裂が生じ、燃料が漏れ、最悪の場合、エンジン停止、再始動不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ボルトで締付けるクランプについては対策品と交換し、ナットで締付けるクランプについては植え込みボルトのネジ面に接着剤を塗布し、規定トルクで締付ける。 なお、当該クランプが脱落したもの、又は燃料漏れがあるものは当該パイプを新品と交換する。又、整備時の注意事項を記載した注意銘板をエンジン上面へ貼り付ける。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは、直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅又は後面ガラスを有しない車両にあつては運転者席左側ガラス後方部にNo.1420のステッカーを貼り付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KK-FK61FEXR	ふそう ファイター	FK61FEX-750003～FK61FEX-750060 平成11年6月11日～平成15年6月16日	58	
	KK-FK61FG		FK61FG-550006～FK61FG-765045 平成11年4月2日～平成16年8月25日	147	
	KK-FK61FGY		FK61FGY-750001～FK61FGY750022 平成11年4月26日～平成13年12月24日	22	
	KK-FK61FH		FK61FH-550001～FK61FH-765214 平成11年3月24日～平成16年7月3日	663	
	KK-FK61FHY		FK61FHY-750001～FK61FHY-750037 平成11年5月10日～平成14年2月7日	37	
	KK-FK61FJ		FK61FJ-550001～FK61FJ-765290 平成11年3月24日～平成16年7月23日	930	
	KK-FK61FJY		FK61FJY-750001～FK61FJY-750033 平成11年4月23日～平成13年8月24日	33	
	KK-FK61FK		FK61FK-550001～FK61FK-766176 平成11年3月24日～平成16年8月23日	3,437	
	KK-FK61FKY		FK61FKY-550003～FK61FKY-750103 平成11年3月31日～平成14年2月19日	105	
	KK-FK61FL		FK61FL-750001～FK61FL-765194 平成11年3月25日～平成16年7月22日	460	
	KK-FK61FLY		FK61FLY-750001～FK61FLY-750056 平成11年4月22日～平成14年2月5日	56	
	KK-FK61FM		FK61FM-550001～FK61FM-765203 平成11年3月24日～平成16年6月18日	657	
	KK-FK61FMY		FK61FMY-750001～FK61FMY-750070 平成11年4月23日～平成14年2月5日	70	
KK-FK61FS	FK61FS-550001～FK61FS-765055 平成11年3月24日～平成16年6月17日	196			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	KK-FK61FU	ふそう ファター	FK61FU-750001～FK61FU-765044 平成11年9月10日～平成16年7月3日	98	
	KK-FK61HKX		FK61HKX-765006～FK61HKX-765026 平成15年5月13日～平成16年2月6日	2	
	KK-FK64FH		FK64FH-750001～FK64FH-765030 平成12年3月16日～平成16年5月17日	63	
	KK-FK64FJ		FK64FJ-750001～FK64FJ-765077 平成11年7月16日～平成16年7月28日	195	
	KK-FK64FK		FK64FK-750001～FK64FK-765579 平成11年3月25日～平成16年8月25日	1,247	
	KK-FK64FL		FK64FL-760001～FK64FL-765056 平成14年3月2日～平成16年6月3日	85	
	KK-FK64FM		FK64FM-760001～FK64FM-765062 平成14年3月6日～平成16年7月16日	96	
	KK-MK25FJ	ふそう エアロディ	MK25FJ-20001～MK25FJ-22010 平成11年7月8日～平成16年7月29日	113	
	KK-MK26FJ		MK26FJ-20001～MK26FJ-22020 平成11年7月21日～平成16年12月16日	87	
	KK-MM85FH	ふそう エアロバス	MM85FH-20001～MM85FH-21008 平成11年8月21日～平成16年5月26日	85	
	KK-MM86FH		MM86FH-20001～MM86FH-21086 平成11年7月8日～平成16年8月23日	590	
	KL-FK61FGZ	ふそう ファター	FK61FGZ-750001～FK61FGZ-765023 平成11年7月30日～平成16年4月23日	57	
	KL-FK61FHZ		FK61FHZ-750001～FK61FHZ-765038 平成11年7月30日～平成16年6月10日	101	
	KL-FK61FJZ		FK61FJZ-750001～FK61FJZ-765079 平成11年5月19日～平成16年7月2日	215	
	KL-FK61FKZ		FK61FKZ-750001～FK61FKZ-765172 平成11年4月27日～平成16年7月3日	535	
	KL-FK61FLZ		FK61FLZ-750001～FK61FLZ-765092 平成11年4月27日～平成16年7月5日	289	
	KL-FK61FMZ		FK61FMZ-750001～FK61FMZ-765066 平成11年5月11日～平成16年6月2日	260	
	KL-FK61FSY		FK61FSY-750001～FK61FSY-750026 平成11年4月23日～平成14年1月14日	26	
	KL-FK61FSZ		FK61FSZ-750001～FK61FSZ-765022 平成11年7月1日～平成16年8月23日	56	
	KL-FK64FHZ		FK64FHZ-760001～FK64FHZ-765012 平成14年9月9日～平成16年6月2日	15	
	KL-FK64FJZ		FK64FJZ-760001～FK64FJZ-765014 平成14年8月9日～平成16年6月16日	15	
	KL-FK64FKZ		FK64FKZ-760001～FK64FKZ-765061 平成14年3月26日～平成16年7月26日	84	
	KL-FK64FLZ		FK64FLZ-760001～FK64FLZ-765073 平成14年3月2日～平成16年6月12日	118	
	KL-FK64FMZ		FK64FMZ-760001～FK64FMZ-765100 平成14年3月2日～平成16年7月28日	133	
	KL-FM62FHZ		FM62FHZ-750001～FM62FHZ-765014 平成11年6月2日～平成16年4月8日	38	
	KL-FM62FJZ		FM62FJZ-750001～FM62FJZ-765022 平成11年7月21日～平成16年5月31日	80	
	KL-FM62FLZ		FM62FLZ-750001～FM62FLZ-765066 平成11年5月7日～平成16年6月4日	243	
KL-FM62FMZ	FM62FMZ-750001～FM62FMZ-765061 平成11年5月11日～平成16年6月26日		221		
KL-FM62FSZ	FM62FSZ-750004～FM62FSZ-765029 平成11年5月18日～平成16年3月16日		84		
KL-FN61FK	FN61FK-750001～FN61FK-750023 平成11年6月4日～平成13年11月12日		23		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	KL-FN61FL	ふそう ファイター	FN61FL-750001～FN61FL-750043 平成11年5月17日～平成14年2月14日	43	
	KL-FN61FM		FN61FM-750004～FN61FM-750045 平成11年5月12日～平成14年2月14日	42	
	KL-FQ61FJ		FQ61FJ-750002～FQ61FJ-750084 平成12年2月24日～平成15年7月28日	83	
	KL-FQ61FK		FQ61FK-750001～FQ61FK-765133 平成11年5月17日～平成16年7月2日	237	
	KL-FQ61FM		FQ61FM-750001～FQ61FM-765083 平成11年5月17日～平成16年6月30日	209	
	KL-FQ61FN		FQ61FN-750001～FQ61FN-765106 平成11年5月13日～平成16年6月14日	256	
	KL-FQ61FS		FQ61FS-750001～FQ61FS-765032 平成11年5月17日～平成16年6月9日	95	
	KL-FQ61FU		FQ61FU-750004～FQ61FU-765077 平成11年5月14日～平成16年8月25日	194	
	(計52型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成11年3月24日～平成16年12月16日	(計13,284台)	

備考) 本件は、平成17年4月20日付、届出番号「1420」にてリコール届出を行ったものですが、対象車両の選定に一部誤りがあることが判明したため、対象車両の型式、車台番号の範囲、製作期間及び台数を追加・訂正するものです。

(平成18年3月23日)

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。