

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年2月28日

リコール届出番号	2058	リコール開始日	平成20年2月29日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先：お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	暖房装置(燃焼式ヒータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車室内暖房用の燃焼式ヒータにおいて、バーナーヘッド(燃焼機)の燃料ポンプの製造が不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料ポンプから燃料が漏れ、最悪の場合、漏れた燃料がヒータの熱により発火するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両を点検し、不具合品が装着されている場合には対策品の燃料ポンプを装着したバーナーヘッドに交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	1件(火災)
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車整備分解事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2058のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコールの対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KK-MM86FH	ふそう エアロバス	MM86FH-21041 平成16年3月16日	1	
	KL-MP35JM	ふそう エアロスター	MP35JM-22102～MP35JM-22183 平成17年4月22日～平成17年8月19日	9	
	KL-MP35JP		MP35JP-22038 平成17年7月1日	1	
	KL-MP37JM		MP37JM-22045～MP37JM-22047 平成17年7月1日～平成17年7月1日	3	
	KL-MS86MP	ふそう エアロバス または エアロクイン	MS86MP-20265～MS86MP-24213 平成13年3月12日～平成17年8月29日	111	
	PA-MJ26RF	ふそう エアロミディ	MJ26RF-23002～MJ26RF-23045 平成17年10月26日～平成19年7月20日	10	
	PA-MK25FJ		MK25FJ-23002～MK25FJ-26098 平成17年10月27日～平成18年5月26日	22	
	PA-MK26FJ		MK26FJ-23016～MK26FJ-26004 平成17年5月11日～平成18年1月16日	34	
	PA-MK27FH		MK27FH-23032～MK27FH-26010 平成17年5月24日～平成18年1月26日	10	
	PA-MK27FM		MK27FM-26005 平成18年1月23日	1	
PA-MM86FH	ふそう エアロバス	MM86FH-22004～MM86FH-27023 平成17年10月27日～平成19年6月15日	47		

車名	型 式	通称名	リコールの対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	PJ-MP35JK	ふそう エアロスター	MP35JK-23020～MP35JK-24022 平成 17 年 9 月 9 日～平成 18 年 4 月 25 日	7	
	PJ-MP35JM		MP35JM-23111～MP35JM-24231 平成 17 年 7 月 22 日～平成 18 年 4 月 21 日	21	
	PJ-MP35JP		MP35JP-23003～MP35JP-24002 平成 17 年 6 月 9 日～平成 18 年 2 月 22 日	14	
	PJ-MP37JM		MP37JM-23017～MP37JM-24026 平成 17 年 12 月 9 日～平成 18 年 3 月 20 日	5	
	PJ-MS86JP	ふそう エアロバス または エアロクィーン	MS86JP-25004～MS86JP-26280 平成 17 年 10 月 13 日～平成 19 年 8 月 10 日	125	
	MU612TX	ふそう エアロキング	MU612T-27128～MU612T-27133 平成 17 年 7 月 14 日～平成 17 年 8 月 1 日	6	
	(計 17 型式)	(計 5 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 13 年 3 月 12 日～平成 19 年 8 月 10 日	(計 427 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。