

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111内線42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年3月25日

リコール届出番号	2075	リコール開始日	平成20年3月26日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	車枠(第4クロスメンバ)、緩衝装置(後輪トレーリングリーフ取付金具)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	クロスメンバ及びリーフスプリング取付金具の強度が不足しているため、旋回を繰り返すと、クロスメンバ及びリーフスプリング取付金具に亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、リーフスプリング取付金具が破損し、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、クロスメンバ及びリーフスプリング取付金具を対策品に交換する。なお、対策品の供給に時間を要することから、暫定措置として当該部を点検し、クロスメンバに亀裂が発生している場合には、溶接補修し、リーフスプリング取付金具に亀裂が発生している場合には、新品と交換し、後日対策品と交換する。		
不具合件数	72件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2075のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコールの対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KC-FU510TX改	ふそう	FU510TX-500072~FU510TX-510020 平成8年6月26日~平成11年2月15日	5	
	KC-FU510TY改		FU510TY-500386~FU510TY-510203 平成9年10月29日~平成12年3月16日	59	
	KC-FU510UZ改		FU510UZ-503133~FU510UZ-710074 平成9年10月16日~平成12年1月27日	31	
	KC-FU511UZ改		FU511UZ-510029~FU511UZ-700084 平成9年12月26日~平成10年11月10日	2	
	KC-FU512UZ改		FU512UZ-510008 平成10年8月11日	1	
	KC-FU515PY改		FU515PY-510003 平成11年9月6日	1	
	KC-FU517NY改		FU517NY-510029~FU517NY-510031 平成10年10月9日~平成10年10月16日	2	
	KC-FU517PY改		FU517PY-510009~FU517PY-510014 平成10年7月7日~平成10年9月10日	2	
	KC-FU517TY改		FU517TY-510006~FU517TY-510082 平成10年5月29日~平成12年2月8日	24	
	KC-FU517UZ改		FU517UZ-510009~FU517UZ-510103 平成10年6月1日~平成11年11月18日	17	
	KC-FU540UZ		FU540UZ-500001~FU540UZ-700139 平成8年5月21日~平成12年4月26日	1,549	
	KC-FU549UZ		FU549UZ-510001~FU549UZ-700007 平成8年10月18日~平成12年2月28日	16	
	KC-FV501UZ改		FV501UZ-510033~FV501UZ-510036 平成11年10月15日~平成11年11月22日	2	

車名	型 式	通称名	リコールの対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	KC-FV509TZ 改	ふそう	FV509TZ-510090～FV509TZ-510094 平成 11 年 10 月 1 日～平成 11 年 10 月 8 日	5	
	KL-FU50JNY 改		FU50JNY-520028～FU50JNY-520322 平成 12 年 5 月 15 日～平成 14 年 10 月 23 日	8	
	KL-FU50JSY 改		FU50JSY-520010 平成 12 年 9 月 14 日	1	
	KL-FU50JTY 改		FU50JTY-520042 平成 12 年 5 月 16 日	1	
	KL-FU50JTZ 改		FU50JTZ-520165 平成 13 年 10 月 22 日	1	
	KL-FU50JUZ 改		FU50JUZ-520051～FU50JUZ-520898 平成 12 年 3 月 21 日～平成 14 年 7 月 4 日	18	
	KL-FU50MUZ 改		FU50MUZ-520161 平成 13 年 10 月 10 日	1	
	KL-FU54JTZ		FU54JTZ-520001～FU54JTZ-520128 平成 12 年 11 月 15 日～平成 15 年 4 月 17 日	128	
	KL-FU54JUY		FU54JUY-520001～FU54JUY-520398 平成 12 年 2 月 10 日～平成 15 年 4 月 15 日	397	
	KL-FU54JUZ		FU54JUZ-520002～FU54JUZ-523320 平成 12 年 1 月 31 日～平成 15 年 4 月 23 日	3, 313	
	KL-FU54JYZ		FU54JYZ-520001～FU54JYZ-520155 平成 13 年 2 月 27 日～平成 15 年 4 月 9 日	153	
	KL-FU54JYZ 改		FU54JYZ-520040 平成 13 年 5 月 24 日	1	
	KL-FU54MUZ		FU54MUZ-520001～FU54MUZ-520066 平成 12 年 3 月 27 日～平成 15 年 3 月 29 日	66	
	KL-FU55JUZ		FU55JUZ-520002～FU55JUZ-520611 平成 12 年 2 月 15 日～平成 15 年 5 月 6 日	607	
	KL-FU55JYZ		FU55JYZ-520001～FU55JYZ-520048 平成 13 年 4 月 26 日～平成 15 年 4 月 10 日	48	
	KL-FV50JTZ 改		FV50JTZ-520023 平成 13 年 1 月 15 日	1	
	KL-FV50JUZ 改		FV50JUZ-520104～FV50JUZ-520360 平成 12 年 9 月 18 日～平成 15 年 2 月 3 日	4	
	KL-FV50MUZ 改		FV50MUZ-520074～FV50MUZ-520138 平成 13 年 4 月 20 日～平成 14 年 7 月 10 日	3	
KL-FV54JUZ	FV54JUZ-520001～FV54JUZ-520147 平成 12 年 8 月 11 日～平成 15 年 4 月 4 日	147			
	(計 32 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 8 年 5 月 21 日～平成 15 年 5 月 6 日	(計 6, 614 台)	