

少数台数のリコール届出の公表について (平成20年2月分)
-------------------------------

リコール対象が少数である100台未満の届出について、平成20年2月は3件の届出がありましたので、公表します。

## 1. 届出者：日産自動車株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
2月19日	2055	車名：ニッサン 型式：DBA-BZ11 改 他 通称名：キューブ	22	平成19年12月7日～ 平成20年1月11日
不具合の部位等	福祉車両として架装した助手席スライドアップシート（回転昇降座席）において、誤った仕様のシート補強ブラケットを組み付けたものがある。そのため、前面衝突時に、当該シートが保持できず、最悪の場合、乗員を保護できないおそれがある。			

## 2. 届出者：スバルカスタマイズ工房株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
2月27日	2056	車名：いすゞ 型式：U-LV771R 他 通称名：スーパークルーザー 他	70	平成4年3月16日～ 平成14年11月26日
不具合の部位等	大型バスにおいて、右側後写鏡横の車体に取り付けられた、導風板の形状が不適切なため、全幅が2.5メートルを超える。			

## 3. 届出者：株式会社矢野特殊自動車

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
2月29日	2052	車名：アロー 型式：ARSTC047 他	87	昭和62年4月14日～ 平成19年9月17日
不具合の部位等	トレーラのハブにおいて、製造管理が不適切なため、製造工程において鑄造欠陥が発生し強度が不足している可能性がある。そのため、そのまま使用を続けると、走行時の振動等によりハブに亀裂が生じ、最悪の場合、ハブが破断するおそれがある。			

## 【参考】平成20年2月のリコール届出総件数

		内 訳	
		対象台数 100 台以上	対象台数 100 台未満
国産車	7 件	4 件	3 件
輸入車	7 件	7 件	0 件
計	14 件	11 件	3 件