船舶事故等調査報告書

平成21年1月8日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

		連輔女全委員会(海事専門部会)議決
事故等番号	2008函第19号	
事故等名	引船あさしお安全阻害	
発生年月日時刻	平成20年8月3日 16時30分ごろ	
発生場所	室蘭港函館どつく室蘭製作所岸壁	
事故等調査の経過	査の経過 調査の概要: 平成20年10月8日 函館・地方事故調査官が海難報告書を精査 原因関係者からの意見聴取: 意見なし	
認定した事実		
船種・船名・総トン数	A 引船あさしお 194トン	
船舶番号	125160	
船舶所有者等	函館ポートサービス株式会社	
船種・船名・総トン数	В	
船舶番号(IMO番号)		
船舶所有者等		
乗組員等に関する情	A 船長 四級海技士(航海)	
報	В	
	С	
負傷者	A 負傷者 なし	
	В	
損傷	A 左舷プロペラ翼4枚曲損	
	В	
事故等の経過	あさしおは、台船を曳航して函館港を発し、室蘭港函館どつく室蘭製作所岸壁に台船の接岸作業中、平成20年8月3日16時30分ごろ左舷プロペラに木片が接触しプロペラ4枚を損傷した。ダイバーにより状況確認したところ、木片がプロペラとコルトノズルの間に挟まっているのが発見された。	
事実を認定した理由	 気象・海象の関与	なし
ア大 で心化した任田	気象・海家の関ラ 乗組員等の関与	はし
	米加貝寺の関子 船体・機関等の関与	なし
	判明した事項の解析	なし
	1:3ウ30/こ子で気ひノガギリ	
原因	本件安全阻害は、航行中に海中に浮流していた木片に接触したものと考えられる。	