

## 耐空性改善通報(TCD-6588-2005)の概要

## 1. 本TCDの対象機

富士ベル式 204B-2 型

## 2. 本TCDの概要

- (1) 次回の飛行までに、トランスミッションに取り付けられているローラ・ベアリングの部品番号を確認
- (2) 確認の結果、問題があるベアリングであることが判明した場合には、次回の飛行までに適切な部品に交換
- (3) 今後、問題のあるベアリングの搭載を禁止

