

## 平成19年8月31日時点での6社緊急点検結果総括表

点検対象となるエレベーターは6社合計で430,677台あり、是正が必要とされたものが818台あったが、811台はロープの交換等の是正済、7台は是正指導中である。また、188台が未報告である。

(単位:台)

会社名	シンドラ ーエレベ ーター(株)	東芝エレ ベーター (株)	日本エレ ベーター製 造(株)	(株)日立 ビルシス テム	フジ テック (株)	三菱電機 ビルテク ノサービ ス(株)	計
エレベーター 一台数							
点検対象	4,998 (4,998)	78,539 (78,544)	6,491 (6,491)	138,483 (138,483)	33,997 (34,001)	168,169	430,677 (262,517)
報告済のもの	4,900 (4,609)	78,538 (78,520)	6,489 (6,489)	138,473 (138,430)	33,976 (33,966)	168,113	430,489 (262,014)
特に指摘がな かったもの	4,898 (4,607)	78,523 (78,505)	6,488 (6,488)	137,716 (137,674)	33,937 (33,927)	168,109	429,671 (261,201)
是正が必要と されたもの	2 (2)	15 (15)	1 (1)	757 (756)	39 (39)	4	818 (813)
うち是正 済のもの	2 (2)	15 (15)	1 (1)	750 (747)	39 (39)	4	811 (804)
未報告のもの	98 (389)	1 (24)	2 (2)	10 (53)	21 (35)	56	188 (503)

( )内の数字は、前回(7月31日時点)のもの。

なお、是正が必要とされたエレベーターの具体的な不具合内容は次のとおり。  
ストランド破断が6社合計で5台あった。

(単位:台)

会社名	シンドラ ーエレベ ーター(株)	東芝エレ ベーター (株)	日本エレ ベーター製 造(株)	(株)日立 ビルシス テム	フジ テック (株)	三菱電機 ビルテク ノサービ ス(株)	計
不具合 の内容							
ストランド破断	-	1	-	2	2	-	5
素線切れ	1	13	-	724<6> (723<8>)	23	2	763<6> (760<8>)
ロープの伸び (つりあいおもり 底部のすき間不 足)	1	-	1	19	10	2	33 (31)
ロープの摩損	-	-	-	2	3	-	5
ロープの甚だしい 錆	-	1	-	1	1	-	3
ロープの変形	-	-	-	2	-	-	2
素線切れ及びロー プの甚だしい錆	-	-	-	6<1>	-	-	6<1>
素線切れ及びロー プの伸び	-	-	-	1	-	-	1
計	2	15	1	757<7> (756<9>)	39	4	818<7> (813<9>)

( )内の数字は、前回(7月31日時点)のもの。

&lt; &gt;内の数字は是正指導中のものを示す(内数)。

日本工業規格の検査標準(JIS A4302)の規定値を超えているなど、国土交通省監修の昇降機・遊戯施設定期検査業務基準書((財)日本建築設備・昇降機センター)に基づきC判定とされるもの。