

TCD発行一覧

発行日： 2002年7月8日 から
2002年7月12日 まで

TCD番号 6019 - -2002	種類 飛行機	発行日 07/10	発効日 07/31
準拠AD 米国FAA AD 2002-13-01			
適用型式 ダグラス式MD-90-30型			
概要 ギャレーの電源供給ケーブルの損傷により、電気火花が発生して周辺構造が損傷し、機内の火災に至る不具合防止			
参照SB等 マクドネル・ダグラス・アラート・サービス・プレティンMD90-24A046 Revision 02及びMD90-24A047 Revision 01			
TCD番号 6012 - -2002	種類 回転翼機	発行日 07/12	発効日 07/26
準拠AD フランスD.G.A.C. CN 2002-312-056(A)			
適用型式 アエロスパシアル (ユーロコプター) 式SA365N及びN1型並びにAS365N2及びN3型			
概要 サーボコントロール・シリンダーの上部ボール・エンド・フィッティングが不適切なトルクで取付けられたことによりネジ山が損傷して分離し、機体の操縦性が喪失する不具合防止			
参照SB等 ユーロコプター AS365N アラート・テレックスNo.67.00.08			
TCD番号 6013 - -2002	種類 回転翼機	発行日 07/12	発効日 07/26
準拠AD フランスD.G.A.C. CN 2002-314-092(A)			
適用型式 アエロスパシアル (ユーロコプター) 式AS350B3型			
概要 サーボコントロール・シリンダーの上部ボール・エンド・フィッティングが不適切なトルクで取付けられたことによりネジ山が損傷して分離し、機体の操縦性が喪失する不具合防止			
参照SB等 ユーロコプター AS350 アラート・テレックスNo.67.00.23			
TCD番号 6014 - -2002	種類 回転翼機	発行日 07/12	発効日 07/26
準拠AD フランスD.G.A.C. CN 2002-315-069(A)			
適用型式 アエロスパシアル (ユーロコプター) 式AS355F、F1、F2及びN型			
概要 サーボコントロール・シリンダーの上部ボール・エンド・フィッティングが不適切なトルクで取付けられたことによりネジ山が損傷して分離し、機体の操縦性が喪失する不具合防止			
参照SB等 ユーロコプター AS355 アラート・テレックスNo.67.00.23			