

# TCD発行一覧

発行日： 2002年10月15日 から  
2002年10月18日 まで

<b>TCD番号</b> 6060 - -2002	<b>種類</b> 回転翼機	<b>発行日</b> 10/16	<b>発効日</b> 10/30
<b>準拠AD</b> フランスD.G.A.C. CN 2002-474-058(A)			
<b>適用型式</b> アエロスパシアル (ユーロコプター) 式SA365N及びN1並びにAS365N2及びN3型			
<b>概要</b> 車輪の油圧ブレーキ ホースが、非常用フロート装置 (emergency flotation gear) のパイプを取付けるクランプと干渉して破損し、片側のブレーキの機能が喪失して滑走着陸中に機体が転覆する不具合防止			
<b>参照SB等</b> ユーロコプターAS365アラート・テレックスNo.3200.09			
<b>TCD番号</b> 5763 -1-2002	<b>種類</b> 回転翼機	<b>発行日</b> 10/17	<b>発効日</b> 10/31
<b>準拠AD</b> フランスD.G.A.C. CN 2002-472-057(A)及び2002-443-054(A) R1			
<b>適用型式</b> アエロスパシアル (ユーロコプター) 式AS365N3型			
<b>概要</b> テール・ローター・ピッチ・チェンジ・コントロール・ロッドが折損する不具合防止			
<b>参照SB等</b> ユーロコプターAS365Nアラート・テレックスNo.01.00.54及びAS365Nアラート・サービス・プレティンNo.01.00.55			
<b>TCD番号</b> 6038A- -2002	<b>種類</b> 飛行機	<b>発行日</b> 10/17	<b>発効日</b> 10/31
<b>準拠AD</b> カナダ運輸省AD CF-2002-35 R1			
<b>適用型式</b> ボンバルディア式CL-600-2B19型			
<b>概要</b> 表面が水等に覆われた (contaminated) 滑走路からの又は強雨時の離陸に引続く上昇中にエルロン・コントロールが固着し、機体の操縦性が喪失する不具合防止			
<b>参照SB等</b> 飛行規程のテンポラリー・リビジョンRJ/109-2			
<b>TCD番号</b> 6056 - -2002	<b>種類</b> 回転翼機	<b>発行日</b> 10/17	<b>発効日</b> 10/31
<b>準拠AD</b> ドイツLBA AD 2002-333			
<b>適用型式</b> ユーロコプター式EC135T1型			
<b>概要</b> 燃料主制御装置内からFADECに転送されるパラメータの不整合により、FADECによる発動機の自動制御が不能になる不具合防止			
<b>参照SB等</b> ユーロコプター・ドイツ・アラート・サービス・プレティンEC135-71A-024			
<b>TCD番号</b> 6066 - -2002	<b>種類</b> プロペラ	<b>発行日</b> 10/18	<b>発効日</b> 10/23
<b>準拠AD</b> 英国CAA緊急AD 002-10-2002			
<b>適用型式</b> ダウティ・プロペラズ (ダウティ・ロートル) 式R381/6-123-F/5型プロペラを装備した航空機			
<b>概要</b> P/Nが666000496であるサーボ・バルブのスリーブ・リテイニング・ナットの締め付けトルクが失われることにより、FADECによるプロペラ速度制御が不能となる不具合防止			
<b>参照SB等</b> ダウティ・プロペラズ・サービス・プレティンNo.S2000-61-90			