

TCD発行一覧

発行日： 2002年11月5日 から
2002年11月8日 まで

TCD番号 5317A- -2002	種類 飛行機	発行日 11/06	発効日 11/06
準拠AD 米国FAA AD 2002-19-12			
適用型式	ボーイング式747-200B、-300、-400、-400D及び-400F系列型		
概要	エンジンストラット内のチェック・ティー・バルブの閉塞又は消火剤放出パイプの亀裂により十分な量の消火剤が発動機に放出されなくなる不具合防止		
参照SB等	ボーイング・アラート・サービス・ブレティン747-26A2266、ボーイング・サービス・ブレティン747-26-2233並びにボーイング・アラート・サービス・ブレティン747-26A2233 Revision 1及び747-26A2267		
TCD番号 6081 - -2002	種類 回転翼機	発行日 11/07	発効日 11/08
準拠AD カナダ運輸省 緊急AD CF-2002-46			
適用型式	ベル式407型		
概要	上下逆に取り付けられたカップ・ワッシャーがスワッシュプレート・アウター・リングと干渉することにより、スワッシュプレート・ドライブ・リンク・スタッドが破損し、機体の操縦性が失われる不具合防止		
参照SB等	ベル ヘリコプター・テキストロン・アラート・サービス・ブレティン No. 407-02-55		
TCD番号 5885A- -2002	種類 飛行機	発行日 11/08	発効日 11/22
準拠AD スウェーデンLFV SAD 1-171 廃止)			
適用型式	サーブ式SAAB 2000型		
概要	耐空性改善通報TCD-5885-2002の廃止		
参照SB等			
TCD番号 6075 - -2002	種類 飛行機	発行日 11/08	発効日 11/08
準拠AD フランスD.G.A.C. CN 2002-525(B)			
適用型式	エアバス・インダストリー式A300、A310及びA300-600系列型		
概要	脱出用スライド展開時に脱出用スライド・ガート・バーが外れる不具合防止		
参照SB等	エアバス・サービス・ブレティンA300-52-0174 Rev.1、A310-52-2066 Rev.1及びA300-52-6062 Rev.1		