

TCD発行一覧

発行日： 2003年12月8日 から
2003年12月12日 まで

TCD番号	種類	飛行機	発行日	発効日
5977A- -2003	飛行機		12/09	12/23
準拠AD	カナダ運輸省AD CF-2002-26 R1			
適用型式	ボンバルディア(D・ハビランド)式DHC-8-102、-103、-106、-201、-202、-301、-311、-314及び-315型			
概要	注油が不十分なため、フラップ・ドライブ・アクチュエーターのボールスクリュースクリュー及びナットが摩耗し、ボールスクリュースクリューがボールナットから離脱してフラップが非対称になる不具合防止			
参照SB等	ボンバルディア・アラート・サービス・ブレイクダウンA8-27-95、同Revision A、A8-27-98、DHC-8 Maintenance Task Card Manual, Task No. 2750/18			
6332 - -2003	飛行機		12/09	12/23
準拠AD	フランスD.G.A.C. CN 2003-405(A)			
適用型式	アビオン・ピエール・ロバン式DR400/120、DR400/140、DR400/160、DR400/180及びDR400/180R型			
概要	キャブレター・エア・ボックス・バルブ・アセンブリの固定ねじがゆるんでキャブレター内に吸い込まれることにより、発動機出力が低下する不具合防止			
参照SB等	アベックス・エアクラフト・サービス・ブレイクダウンNo.030705			
6337 - -2003	飛行機		12/09	12/23
準拠AD	英国CAA AD G-2003-0013			
適用型式	ブリテンノーマン式BN2、BN2A、BN2B、BN2T、BN2T-4R、BN2T-4S及びBN2A-MkIII系列型			
概要	疲労寿命を超えて脚アセンブリ及び脚部品が使用されることにより、脚の疲労破壊に至る不具合防止			
参照SB等	ブリテンノーマン・サービス・ブレイクダウンSB 298 Issue 1			
6339 - -2003	回転翼機		12/09	12/31
準拠AD	カナダ運輸省AD CF-2003-27			
適用型式	ベル式222、222B、222U及び230型			
概要	メイン・ローター・ヨークのフラッピング・ベアリング・プッシングの部位が摩耗し、亀裂に至る不具合防止			
参照SB等	ベル・ヘリコプター・テキストロン・カナダ・アラート・サービス・ブレイクダウン222-03-97、222U-03-68及び230-03-28			
6342 - -2003	回転翼機		12/09	12/23
準拠AD	フランスD.G.A.C. CN F-2003-421(A)			
適用型式	ユーロコプター式SA330F、G及びJ型、SA341G及びSA342J型並びにSA360C並びにSA365C、C1、C2及びC3型			
概要	フックの大きさに対し不適切なリングが使用されることにより、リングが引っかかることによりフックが開いた状態のままとなったり、又は吊り下げられた荷物の脱落が発生する不具合防止			
参照SB等	ユーロコプター・アラート・サービス・ブレイクダウンSA330 No.01.62、SA341/342 No.01.30及びSA360/SA365C No.01.40			

TCD発行一覧

発行日： 2003年12月8日 から
2003年12月12日 まで

TCD番号 6344 - -2003	種類 飛行機	発行日 12/09	発効日 12/23
準拠AD カナダ運輸省AD CF-2003-26			
適用型式 ボンバルディア式CL-600-2B19型			
概要 ピッチ・フィール・シミュレーターユニットのインプット・レバーのシア・ピンが疲労破壊することにより、ピッチ操縦感覚が失われる不具合防止			
参照SB等 CL-600-2B19メンテナンス・リクワイアメント・マニュアルのAirworthiness RequirementsのAppendix B-Airworthiness Limitationsのテンポラリー・リビジョンTR 2B-1784			
TCD番号 6340 - -2003	種類 飛行機	発行日 12/10	発効日 12/24
準拠AD 米国FAA AD 2003-23-02			
適用型式 セスナ式560型			
概要 トリム・システムの不具合により、トリムがランアウェイ状態に至る不具合防止			
参照SB等 セスナ・アラート・サービス・レターASL560-27-10			
TCD番号 6287 -1-2003	種類 回転翼機	発行日 12/12	発効日 12/26
準拠AD フランスDGAC CN F-2003-345 R1			
適用型式 ユーロコプター式EC155B及びB1型			
概要 飛行中に客室スライディング・ドアが脱落する不具合を防止			
参照SB等 ユーロコプターEC155アラート・テレックスNo52A013 R1			
TCD番号 6336 - -2003	種類 飛行機	発行日 12/12	発効日 12/26
準拠AD 英国CAA AD G-2003-0012			
適用型式 ブリテンノーマン式BN2、BN2A、BN2B、BN2T、BN2T-4R、BN2T-4S及びBN2A-MkIII系列型			
概要 乗客用座席の後部フレームの管材が破損する不具合防止			
参照SB等 ブリテンノーマン・サービス・プレティンSB 286 Issue 1及びブリテンノーマン・モディフィケーションNB-M-1756			
TCD番号 6338 - -2003	種類 回転翼機	発行日 12/12	発効日 12/26
準拠AD フランスD.G.A.C. CN F-2003-414			
適用型式 ユーロコプター (アエロスパシアル) 式AS332C、C1、L及びL1型			
概要 アンティシペーター・ポテンシオメーターの不適切な調整により、飛行中不意に発動機が最小出力に変化する不具合防止			
参照SB等 ユーロコプターAS332アラート・テレックスNo.05.00.59 R2			

TCD発行一覧

発行日： 2003年12月8日 から
2003年12月12日 まで

TCD番号	6341 - -2003	種類	飛行機	発行日	12/12	発効日	12/26
-------	--------------	----	-----	-----	-------	-----	-------

準拠AD カナダ運輸省AD CF-2003-25

適用 ボンバルディア(デ・ハビランド)式DHC-8-102、-103、-106、-201、-202、-301、-311、-314及
型式 ビ-315型

概要 静圧系統の欠陥による飛行計器の誤表示防止

参照 ボンバルディア・サービス・ブレティン8-34-221
SB等
