

TCD発行一覧

発行日: 2006年12月4日 から
2006年12月8日 まで

TCD番号	種類	発行日	発効日
7033 --2006	回転翼機	12/04	12/09
準拠AD	EASA AD 2006-0363-E		
適用型式	ユーロコプター(アエロスパシアル)式AS350 B1及びB2型		
概要	ヨー・コントロールの行程が制限されることにより、機体の操縦性が失われる不具合防止		
参照SB等	ユーロコプターAS350アラート・サービス・ブレティンNo.67.00.39		
7017 --2006	発動機	12/06	12/20
準拠AD	カナダTCCA AD CF-2006-22		
適用型式	プラット・アンド・ホイットニー・カナダ式PW535A型発動機を装備した航空機		
概要	燃料マニホールドから燃料が漏洩することにより、発動機の火災又は飛行中に発動機が停止する不具合防止		
参照SB等	プラット・アンド・ホイットニー・カナダ・アラート・サービス・ブレティンNo. A30314及び同No.30197R3		
7018 --2006	発動機	12/06	12/07
準拠AD	米国FAA AD No.2006-22-13		
適用型式	プラット・アンド・ホイットニー式PW4074、PW4074D、PW4077、PW4077D、PW4084D、PW4090、PW4090-3及びPW4098型発動機を装備する航空機		
概要	フロント・タービン・ハブのアンチ・ローテーション・スロットに発生した亀裂の進行により発動機が破損し、発動機の破片が発動機外に飛散し航空機に損傷を与える不具合防止		
参照SB等	プラット・アンド・ホイットニー・サービス・ブレティンNo. PW4G-112-72-282 Revision 1		
7023 --2006	発動機	12/06	12/20
準拠AD	EASA AD 2006-0336		
適用型式	ロールス・ロイス・ドイツェランド式テイ611-8(製造番号が18216より前のものに限る)、611-8C(S/Nが85055より前のものに限る)、620-15、650-15及び651-54型発動機を装備した航空機		
概要	高圧圧縮器ステーター・ベーン・チップと高圧圧縮器ローター・スペーサーの間に、激しい摩擦及び部品の一部欠損が発生することにより、発動機が飛行中に停止する不具合防止		
参照SB等	ロールス・ロイス・ドイツェランド・アラート・サービス・ブレティンTAY-72-A1653 Rev.1		
7038 --2006	回転翼機	12/07	12/12
準拠AD	EASA AD 2006-0368-E		
適用型式	ユーロコプター(アエロスパシアル)式SA365N、SA365N1、AS365N2、AS365N3、SA366G1及びEC155型		
概要	メイン・ローター・マスト・ナットが破損し、機体の操縦性が失われる不具合防止		
参照SB等	ユーロコプターAS365アラート・サービス・ブレティンNo.62.00.23、同SA366アラート・サービス・ブレティンNo.62.12及び同EC155アラート・サービス・ブレティンNo.62A014		

TCD発行一覧

発行日: 2006年12月4日 から
2006年12月8日 まで

TCD番号 6683B--2006 種類 回転翼機 発行日 12/08 発効日 12/22

準拠AD カナダTCCA AD CF-2005-10R2

適用型式 ベル(ベル・ヘリコプター・テキストロン・カナダ)式206A及び206B系列型

概要 フュエル・ブースター・ポンプ及びフュエル・ドレイン・ソレノイド・バルブの接地が不十分であることにより、給油時に火花が発生する不具合防止

参照SB等 ベル・ヘリコプター・テキストロン・カナダ・アラート・サービス・ブレティンNo.206-05-103

TCD番号 7011--2006 種類 飛行機 発行日 12/08 発効日 12/22

準拠AD スイスFOCA AD HB-2006-400

適用型式 ピラタス式PC-6系列型

概要 翼の下面スキンのフィッティングに腐食が生じることにより、フィッティングが損傷し、機体の操縦性が失われる不具合防止

参照SB等 翼の下面スキンのフィッティングに腐食が生じることにより、フィッティングが損傷し、機体の操縦性が失われる不具合防止

TCD番号 7020--2006 種類 滑空機 発行日 12/08 発効日 12/22

準拠AD EASA AD 2006-0317

適用型式 PZL-ビエルスコ(オールスターPZLグライダー)式SZD-50-3“プハッチ”型滑空機

概要 ターンバックル・アジャスティング・スクリューが疲労により破壊され、ラダーとペダルのリンクが破断する不具合防止

参照SB等 オールスターPZLグライダー・マンドトリー・ブレティンNo. BE-057/SZD-50-3/2006 “PUCHACZ”

TCD番号 7021--2006 種類 飛行機 発行日 12/08 発効日 12/09

準拠AD 米国FAA AD 2006-21-09

適用型式 ボーイング式777-200系列型

概要 スラスト・リバーサーの内壁の上部が剥離することにより、TR及びその構成部品が損傷し、飛行中又は離陸中止時に機体から脱落する不具合防止

参照SB等 ボーイング・アラート・サービス・ブレティン777-78A0056